



MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION



MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. WORKER




IMPORTED BY INDUSTRIAL WEAR S.R.L.
A SOCIO UNICO – Via Benito Partisani, 1
47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia
WWW.PAYPERWEAR.COM


ART. WORKER




IMPORTED BY INDUSTRIAL WEAR S.R.L.
A SOCIO UNICO – Via Benito Partisani, 1
47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia
WWW.PAYPERWEAR.COM

 Leggere attentamente le istruzioni prima di usare prodotti per la sicurezza.
Consultare il responsabile della sicurezza o superiore riguardo gli indumenti adatti ad esigenze di lavoro specifiche.
Conservare con cura queste istruzioni in modo da poterle consultare in qualunque momento.

 Fare riferimento all'etichetta dell' indumento per informazioni sulle normative corrispondenti. L'applicazione della marcatura CE sul DPI conferma che l'indumento garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 in relazione ai Dispositivi di Protezione Individuale - DPI ed in particolare anche quelli di COMFORT, ERGONOMIA e INNOCUITÀ.
CAT I RISCHI MINIMI

 Для гарантування безпеки уважно прочитайте інструкції, перш ніж користуватися виробом.
Проконсультуйтеся з особою, відповідальною за безпеку, або зі своїм керівником стосовно одягу, який відповідає специфічним робочим вимогам.
Аккуратно зберігайте ці інструкції, щоб ними можна було скористатися у будь-який момент.


 Ярлик одягу містить інформацію щодо відповідних нормативів.
Використання маркування CE на 313 підтверджує, що цей одяг гарантує виконання основних вимог щодо охорони здоров'я і техніки безпеки Регламенту (ЄС) 2016/425 стосовно засобів індивідуального захисту (313) і, зокрема, також вимог щодо КОМФОРТУ, ЕРГОНОМІКИ і НЕШКІДЛИВОСТІ.
КАТ І МІНІМАЛЬНІ РИЗИКИ

EN ISO 13688:2013
Vestitiario di protezione (vedi etichetta).
Requisiti generali: Questo standard europeo specifica i requisiti generali per ergonomia, obsolescenza, incollatura ed informazioni fornite dal fornitore.

Limitazioni d' uso:
Questo indumento è adatto ad essere utilizzato per l'intera giornata lavorativa e non contiene sostanze tossiche, cancerogene, mutagene che possano interessare avversamente la salute in qualunque altro senso.
Una eventuale presenza di sostanze allergeniche non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. A contatto con la pelle di persone particolarmente sensibili, qualsiasi indumento potrebbe causare reazioni allergiche non previste dal produttore. In tali situazioni si raccomanda di consultare immediatamente un medico.
Limiti d'impiego:
Questi indumenti non sono adatti per:
- impieghi in condizioni eccezionali o estreme;
- tutti gli impieghi previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale di II e III categoria definite nel Regolamento (UE) 2016/425.


EN ISO 13688:2013
Захисний одяг (див. ярлик).
Загальні вимоги: цей європейський стандарт визначає загальні вимоги щодо ергономіки, морального зношування, проклеювання та інформації, що надається постачальником.

Можі використання:
Цей одяг підходить для використання впродовж всього робочого дня і не містить токсичних, канцерогенних і мутагенних речовин, які можуть негативний вплинути на здоров'я в будь-якому іншому сенсі.
Виробник не відома жодна присутність алергенних речовин. Слід повідомити про будь-які спостережувані випадки виникнення підвищеної чутливості або алергічної реакції. При контакті зі шкірою особливо чутливих людей будь-який одяг може викликати алергічні реакції, не передбачені виробником. У таких ситуаціях рекомендується негайно звернутися за допомогою до лікаря.
Обмеження використання:
Цей одяг не підходить для:
- використання в надзвичайних або екстремальних умовах;
- будь-якого використання, передбаченого для засобів індивідуального захисту II і III категорії, що визначені в Регламенті (UE) 2016/425.



EN ISO 13688:2013

Taglia Disponibile e Scelta: La vestibilità per vita e torace deve essere riferita alla tabella taglie. Questi indumenti sono stati creati per garantire confort anche se indossati sopra ad altri indumenti.



EN ISO 13688:2013

Навьяний розмір і сорт: силует для талії та грудей повинен відповідати даним таблиці розмірів. Цей одяг створений для забезпечення комфорту, навіть за умови надягання зверху на інший одяг.

LIVELLI DI PRESTAZIONI

EN ISO 13688:2013	Requisiti	Risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass
Variazione dimensionale	± 5% per tessuto a maglia ± 3% per tessuto ortogonale	Pass

Avvertimenti: Se presenti, visiera e cappuccio possono essere di protezione.
Stoccaggio: Non riporre gli indumenti in posti soggetti a luce solare diretta. Mantenere i capi in luoghi asciutti e puliti.
Postvendita: Il fornitore non sarà responsabile per indumenti cui le etichette siano state ignorate deturpate o rimosse.
Smaltimento: Se l'indumento non è mai stato contaminato con sostanze o prodotti particolari, può essere smaltito come normale rifiuto tessile altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

EN ISO 13688:2013	Вимоги	Результати
Визначення рівня pH	3,5<pH<9,5	Подолано
Визначення канцерогенних ароматичних амінів	Не виявляється	Подолано
Відхилення розмірів	±5 % для тканини ±5 % для тканин із перпендикулярним переплетенням ниток	Подолано

Попередження: за наявності, козирок і капюшон можуть виконувати захисні функції.
Зберігання: не залишайте одяг у місцях під прямим сонячним промінням. Зберігати речі у сухих і чистих приміщеннях.
Післяпродажне обслуговування: постачальник не буде нести відповідальність за одяг, ярлики якого були ігноровані, зіпсовані або зняті.
Утилізація: якщо одяг ніколи не забруднювався плевними речовинами або продуктами, він може бути утилізований згідно з нормами, що діють для звичайних текстильних відходів, в іншому випадку слід додержуватися законодавчих вимог, що діють для спеціальних відходів.

Etichette lavaggio: Riferirsi all'etichetta dell'indumento per i particolari di lavaggio corrispondenti.

	Temp. Max 30°C		Asciugatura mediante tamburo rotativo possibile. Temp. Max 80°		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 200°		Lavaggio secco professionale con tetracloroetilene, nonché tutti i solventi indicati per il simbolo P
	Temp. Max 30°C		Asciugatura mediante tamburo rotativo possibile. Temp. Max 60°		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 150°		Lavaggio secco professionale con tetracloroetilene, nonché tutti i solventi indicati per il simbolo P
	Temp. Max 40°C		Non asciugare mediante tamburo rotativo		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 110°		Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (temperatura di distillazione fra i 150°C e i 210°C, punto di infiammabilità tra 38°C e 70°C)
	Temp. Max 40°C		Stenditura all'ombra		Non stirare		Non lavare a secco.
	Temp. Max 60°C		Asciugatura su una superficie piana per sgocciolamento all'ombra				Lavaggio ad acqua professionale. Procedimento delicato
	Amnesso solo candeggiio privo di cloro						
	Non candeggiare						

Ярлики для прання/прасування: див. на ярлику одягу відповідні деталі прання/прасування.

	Макс. температура 30 °C		Сушка можлива за допомогою обертального барабана. Макс. температура 200 °C		Прасувати при максимальній температурі підшови праски 200 °C		Професійне суше прання тетраклоретиленом, а також усіма розчинниками, зазначеними для символу F
	Макс. температура 30 °C		Сушка можлива за допомогою обертального барабана. Макс. температура 60 °C		Прасувати при максимальній температурі підшови праски 150 °C		Професійне суше прання тетраклоретиленом, а також усіма розчинниками, зазначеними для символу F
	Макс. температура 40 °C		Не сушити в обертальному барабані		Прасувати при максимальній температурі підшови праски 110 °C		Професійне суше прання вуглеводних температурних дистильцій між 150 і 210 °C, температура займання між 38 і 70 °C
	Макс. температура 40 °C		Розвішування в тіні		Не прасувати		Не здійснювати суху чистку
	Макс. температура 60 °C		Сушити на рівній поверхні для стискання в тіні				Професійне прання водою — процес, що вимагає обережного підходу
	Допускається лише хлорне відбілювання						
	Не відбілювати						

Eventuali nastri riflettenti, etichette, stampe o ricami non devono essere stritati.
La vita dell'indumento dipende dal tipo di utilizzo, pulizia, stoccaggio, ecc. Gli indumenti devono essere sostituiti quando non possono più garantire i livelli di protezione ottimali, es. se il materiale risulta danneggiato, consumato o strappato.

Стрічки-відбивачі, ярлики, принти або вишивки на одязі не можна прасувати.
Тривалість використання одягу залежить від специфіки його застосування, очищення, зберігання тощо. Одяг слід замінити, якщо надалі неможливо гарантувати оптимальний рівень захисту, наприклад, якщо матеріал пошкоджений, зношений або порваний.



Güvenlik nedeniyle ürünleri kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Özel iş ihtiyaçlarına uygun olan elbiseler ilgili güvenlik sorunlarına veya zararlarına dâhil değildir. Bu talimatları, her zaman danışabilmeniz için titizlikle saklayın.

EN ISO 13688:2013

Koruyucu elbise (etiketle bakın).

Genel gereklilikler: Bu Avrupa standardı, ergonomi, eskime, beden ölçülerinin gösterilmesi ve tedariği firmanın sağladığı bilgiler için genel performans gerekliliklerini ifade eder.



- A = Önerilen genişlik
- B = Önerilen göğüs ölçüsü
- C = Önerilen bel ölçüsü
- D = Önerilen iç bacak ölçüsü









EN ISO 13688:2013

Mevcut Beden ve Seçim: Bel ve göğüs ölçüsü için beden tablosuna bakılmalıdır. Bu elbiseler, başka kuyafetlerin üzerine giyilse bile rahatlık sağlamak için üretilmiştir.

Performans seviyeleri

EN ISO 13688:2013	Gereksinimler	Sonuçlar
pH tayini	3,5<pH<9,5	aşıldı
Kanserojen aromatik aminlerin tayini	Tespit edilemedi	aşıldı
Boyutsal değişim	Örme kumaş için %5 Ortogonal kumaş için %3	aşıldı

Yıkama etiketleri: İlgili yıkama detayları için elbiselerin etiketine bakın.

	Maks. sıcak. 30°C		Mümkünse döner tamburla kurutun. Maks. 80°C kurutma sıcaklığı
	Maks. sıcak. 30°C Özel prosedür		Mümkünse döner tamburla kurutun. Maks. 60°C kurutma sıcaklığı
	Maks. sıcak. 40°C Özel prosedür		Döner tamburla kurutmayın
	Maks. sıcak. 60°C		Gölgede asarak kurutun
	Sadece kloruz çamaşır suyu kullanabiliriz		Gölgede damlama yoluyla düz bir yüzey üzerinde kurutun
	Çamaşır suyu kullanmayın		

Olası yansımali şartlar, etiketler, baskılar veya işlemler ütülenmemelidir.

Elbiselerin kullanım ömrü kullanım türüne, temizliğe, saklamaya bağımlıdır. Elbiseler, optimum koruma seviyelerini artık garanti edemedikleri zaman, ör. malzeme hasarına, yıpranmış veya yırtılmışsa, yenilenmelidir.



السلامة. قم باستشارة مدير السلامة أو مشترك بشأن التعليمات بغية قبل استخدام المنتجات حفاظا على أقرانك.
احتفظ بهذه التعليمات بغية حتى يمكنك الرجوع الملابس المناسبة لاحتياجات العمل المحددة.
إليها في أي وقت.

















EN ISO 13688:2013

الارتداء حسب العمر أو الجسم يرجى الرجوع إلى جدول المقاس.
المقاس المتاح والاختيار: بالنسبة إلى ملائمة الملابس لضمان الراحة حتى عندما ترتديها على الملابس الأخرى. صممت هذه

مستويات الأداء


النتائج	المتطلبات	EN ISO 13688:2013
نجاح	3,5<pH<9,5	تحديد درجة الحمضية
نجاح	غير قابل للاكتشاف	تحديد الأيونات العطرية المسببة للحساسية
نجاح	± 5% للتسليح المحبوك ± 3% للتسليح المتعامد	اختلاف الأبعاد

ملصقات الضميمة: ارجع إلى ملصق الملابس للحصول على تفاصيل ذات صلة بالضميمة.


	أقصى درجة حرارة 30 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار		أقصى درجة حرارة 30 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار
	أقصى درجة حرارة 30 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار		أقصى درجة حرارة 30 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار
	أقصى درجة حرارة 40 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار		أقصى درجة حرارة 40 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار
	أقصى درجة حرارة 40 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار		أقصى درجة حرارة 40 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار
	أقصى درجة حرارة 60 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار		أقصى درجة حرارة 60 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار
	أقصى درجة حرارة 60 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار		أقصى درجة حرارة 60 درجة مئوية		يمكن التعقيم بواسطة المجفف الدوار

لا ينبغي كوي أي أشرطة عاكسة أو ملصقات أو مطبوعات أو تظليل.

يعتمد عمر الملابس على نوع الاستخدام والتظليل والتخزين، إلخ. يجب استبدال الملابس عندما لا تتمكن من ضمان مستويات الحماية المثلى، على سبيل المثال، إذا كانت المادة تالفة أو بالية أو ممزقة.

 Перед використання ахової продукції уважливо прочитайте надану інструкцію. Па питаннях адження, яке аддає спеціальним працюючим патрабаванням, зверніться да мнжджара па бюлєтє цї вашого начальніка. Храніце надану інструкцію, каб при необхідності ви могли у любви час да єе звернуцца.

EN ISO 13688:2013
Аховоє адженне (глядізце цїтлїк).
Патрабаванні агульнага характру: дадзены Еўрапейскі стандарт змяшчає патрабаванні агульнага характру да эргономіі, маральнага эносу, адзінства памеру і інфармацыі, якую павінен уключаць вытворца.



A = рэкамендуемы рост
B = меркаваны абшоп грудзі
C = меркаваны абшоп таліі
D = меркаваны крокавы шой

EN ISO 13688:2013

Даступныя памеры і варыянты: каб выбраць адженне па ахову таліі і грудзі, глядізце табліцу памераў. Дадазена адженне было зроблена, каб забяспечыць камфорт нават калі яно носіцца паверх іншага аджэння.


Узроўні эксплуатацыі

EN ISO 13688:2013	Requisiti	Risultati
Падлік pH	3,5<pH<9,5	Праход
Выпрабаванне на канцэрагенныя аміны	Не высветлена	Праход
Варыяцыя памеру	+5 % для трыкатажу ± 3 % для тканых тканін	Праход

Цїтлїк аб сцїрцы: каб атрымаць інфармацыю аб адпаведных укаваннях па сцїрцы, глядізце цїтлїк аджэння.

	Мак. тэмп. 30 °C		Сушыць у барабане на малых абаротах Мак. тэмп. 80 °C
	Мак. тэмп. 30 °C Далікатны цыкл мыцця		Сушыць у барабане на малых абаротах Мак. тэмп. 60 °C
	Мак. тэмп. 40 °C		Не сушыць у барабане
	Мак. тэмп. 40 °C Далікатны цыкл мыцця		Сушыць у цені
	Мак. тэмп. 60 °C		Сушыць на роўнай паверхні, каб капала у цені
	Далікатнае адбелванне толькі сродкамі без хлору		
	Не адбелваць		

Не прасавяць ніякія святлаадбівальныя стужкі, цїтлїкі, прынты ці вышыўкі.
Тэрмін службы дадзенага аджэння залежыць ад тыпу выкарыстання, чысціні, умоў захоўвання і г. д. Калі дадзенае адженне больш не можа гарантаваць апытальнымі узроўні аховы, напрыклад, калі матэрыял пашкоджаны, энаношыні ці парваны, адженне трэба змяніць.


 Каб атрымаць інфармацыю аб адпаведных стандартах, глядізце цїтлїк аджэння. Маркіроўка CE, нанесеная на ЦІА, паказвае, што адженне адпавядае асноўным патрабаванням аховы здароўя і беспекі, прадугледжаным Рэгламентам (ЕС) 2016/425 у дачыненні да сродкаў індывідуальнай аховы (ЦІА), і ў прыватнасці, таксама патрабаванням КАМФОРТУ, ЭРГАНОМІКІ і БЯСЬКОДНАСЦІ.
КАТ. I МІНІМАЛЬНЫЯ РЫЗЫКІ

Абмежаванні да выкарыстання:
дадзенае адженне падыходзіць да выкарыстання на працягу ўсяго працоўнага дня і не змяшчає таксічных, канцэрагенных ці мутагенных рэчываў, якія могуць іншым чынам негатыўна паўплываць на здароўе.
Вытворцу не вядома пра наяўнасць якіх-небудзь алергенных рэчываў. Калі ласка, паведаміце пра любыя выпадкі падвышанай адчувальнасці ці алергічнай рэакцыі. Пры кантакце са скурай людзей з асабліва высокай адчувальнасцю любое адженне можа выклікаць алергічныя рэакцыі, не прадугледжаныя вытворцам. У такіх выпадках неадкладна звертаюцца за кансультацыяй да ўрача.


Умовы выкарыстання:
дадзенае адженне не падыходзіць да:
-выкарыстання ў выключных ці вельмі цяжкіх умовах;
-усіх спосабаў ўжывання, прадугледжаных для індывідуальных ахоўных сродкаў II і III катэгорый, вызначаных у Рэгламенце (EU) 2016/425.

Папярэджанне: пры наяўнасці ахоўнага казырка і капюшона яны прапануюць дадатковую ахову.
Захоўванне: нельга захоўваць дадзенае адженне ў месцы з прамым сонечным святлом. Захоўвайце дадзенае адженне ў сухіх чыстых месцах.
Пасляпраджанае абслугоўванне: вытворца не нясе адказнасці за адженне, якое выкарыстоўвалася з парушэннем укаванняў на цїтлїку з пашкоджаным цїтлїкам ці без яго.
Утылізацыя: калі адженне не было забруджана спецыфічнымі рэчывамі ці прадуктамі, яго магчыма ўтылізаваць як звычайныя тканыя адходы; інашч выконваць палажаныя заканадаўства ў сферы спецыяльных адходаў.

	Праسیць пры максімальнай тэмпературы Падышчы праса, роўнай 200 °C		Прафесійная хімічэская тэхналогія чысцілі, а таксама з дапамогай ўсіх растваральнікаў, назначаных сімвалам F
	Прасіць пры максімальнай тэмпературы Падышчы праса, роўнай 160 °C		Прафесійная хімічэская тэхналогія чысцілі, а таксама з дапамогай ўсіх растваральнікаў, назначаных сімвалам F. Далікатны цыкл мыцця.
	Прасіць пры максімальнай тэмпературы Падышчы праса, роўнай 110 °C		Прафесійная хімічэская тэхналогія чысцілі, а таксама з дапамогай ўсіх растваральнікаў (тэмпература параваніі паміж 150 °C і 210 °C, тэмпература ўтварэння параваніі 38 °C і 70 °C). Далікатны цыкл мыцця
	Не прасавяць		Не падагрэваць хімічнай чысцілі
			Прафесійная чысцілка ў вадзе, зберагалы рэжым

 Лäs igenom bruksanvisningen innan du använder skyddsutrustning.
Rådfråga skyddsombudet eller förmannen om vilka klädesplagg som är lämpliga för särskilda arbetsförhållanden. Förvara denna bruksanvisning väl så att du kan konsultera den när som helst.

EN ISO 13688:2013
Скыдсклїдэр (се этїкетт).
Аїлмїнаа фдрїдгар: Денна еуропейска стандарт аңгер де аїлмїнаа фдрїдгарна ф эргономї, фдрїдгар, сторексїаңгїлсе и мїркнїаңг в скыдсклїдэр сїмт фнформатїрнїаңг.



A = Rekommenderad längd
B = Rekommenderat bröstmått
C = Rekommenderat midjemått
D = Rekommenderad innerbenslängd













EN ISO 13688:2013

Tїllgãаңг сторек и вал: Се сторекстabelleн фїр passformen runt midja och bröstkorg. Dessa klädesplagg har tillverkats för att garantera bekvämligheten även om de bärs utanpå andra klädesplagg.

Prestandanivå

EN ISO 13688:2013	Krav	Resultat
pH-bestämning	3,5<pH<9,5	godkänt
Fastställande av cancerframkallande aromatiska aminer	Odetekterbar	godkänt
Storleksvariation	± 5% stickat tyg ± 3% ortogonalt tyg	godkänt

Tvättmärkning: Се клїдесплїггетс этїкетт фр мотсваране твїттрãд.




	Max. temperatur 30°C		Går att torktumla. Max. torkningstemperatur 80°C
	Max. temperatur 30°C Skonsam tvätt.		Går att torktumla. Max. torkningstemperatur 60°C
	Max. temperatur 40°C Skonsam tvätt.		Kan inte torktumlas
	Max. temperatur 60°C		Hångtorkning i skuggan
	Endast klorfri blekning är tillåten		Dropp-/plantorkas i skuggan.
	Tål inte klorblekning		

Eventuella reflexband, etiketter, tryck eller broderier ska inte strykas.
Klädesplaggets livslängd beror på typen av användning, rengöring, förvaring o.s.v. Klädesplaggen ska bantas ut när de inte längre kan garantera optimala skyddsnivåer, t.ex. om materialet är skadat, slitet eller sönderrivet.

 Se klädesplaggets etikett för information om tillämpliga föreskrifter.
CE-märkningen på PPE-utrustning bekräftar att plagget uppfyller de huvudsakliga hälso- och säkerhetskraven enligt EU-förordningen 2016/425 för personlig skyddsutrustning (PPE), i synnerhet kraven på KOMFORT, ERGONOMI och SÄKERHET.
KATEGORI I MINIMALA RISKER

Begränsningar för användning:
Detta klädesplagg är lämpligt för användning under hela arbetsdagen och innehåller inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen som kan påverka hälsan negativt på något sätt.
Förekomsten av allergiframkallande ämnen är inte känd av tillverkaren. Signalera eventuella fall av överkänslighet eller allergisk reaktion. Hos särskilt känsliga individer kan nämligen alla plagg i direkt kontakt med huden orsaka allergiska reaktioner som inte förutsätts av tillverkaren. Om så är fallet, kontakta läkaren omedelbart.
Användningsbegränsningar:
Dessa klädesplagg är inte lämpliga för: –exceptionella eller extrema användningsförhållanden. –all användning där det behövs personlig skyddsutrustning av kategori II och III enligt förordning (EU) 2016/425.

Varning: visir och luva utgör i förekommande fall en del av skyddsutrustningen.
Förvaring: utsatt inte klädesplaggen för direkt solljus. Förvara klädesplaggen på en torr och ren plats.
Eftermarknad: tillverkaren ansvarar inte för klädesplagg där etiketterna har ignorerats, förstörts eller tagits bort.
Bortskaffande: om klädesplagget inte har kontaminerats med särskilda ämnen eller produkter kan det bortskaffas som vanligt textilavfall, i motsatt fall, bör gällande lagkrav för specialavfall följas.

	Max. temperatur 30°C		Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, samt alla lösningsmedel som anges under symbolen F.
	Max. temperatur 30°C Skonsam tvätt.		Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, samt alla lösningsmedel som anges under symbolen F. Skonsam tvätt.
	Max. temperatur 40°C Skonsam tvätt.		Professionell kemtvätt med kolväte (destillationstem. mellan 150°C och 210°C, flampunkt mellan 38°C och 70°C). Skonsam tvätt.
	Max. temperatur 60°C		Kan inte strykas
	Endast klorfri blekning är tillåten		Kan inte kemtvättas
	Tål inte klorblekning		Skonsam professionell vattentvätt.



Pažljivo pročitajte uputstva pre korišćenja proizvoda iz bezbednosnih razloga. Obratite se osobama odgovornim za bezbednost ili nadležnima u vezi sa odgovarajućom odelom za izvršavanje posla. Pažljivo sačuvajte ova uputstva da biste u svakom trenutku mogli da ih proverite po potrebi.



Pogledajte etiketu na odeći da biste videli informacije o primenljivim propisima. Primerenom oznake CE na LZO potvrđuje se da se odevnim predmetom garantuje zadovoljavanje osnovnih zahteva za zdravlje i bezbednost Uredbe (EU) 2016/425 vezano uz ličnu zaštitnu opremu – LZO, a posebno na UDOBNOŠĆ, ERGONOMIČNOST I BEZOPASNOST.

KAT I MINIMALNI RIZIK



Прочетете внимателно инструкциите за безопасност преди да използвате продуктите. Консултирайте се с ръководителя по безопасността или по-старши ръководител относно облеклото, отговарящо на изискванията за конкретната работа. Съхранявайте грижливо тези инструкции, за да можете да правите справки с тях във всеки момент.



Направте справка с етикета на облеклото за информация съгласно съответните нормативни разпоредби. Прилагането на маркировката CE на ЛПС потвърждава, че дрехата гарантира изпълнението на основните изисквания за здраве и безопасност на Регламент (ЕС) 2016/425 по отношение на личните предпазни средства - ЛПС, както и тези за УДОБСТВО, ЕРГНОМИЧНОСТ и БЕЗВРЕДНОСТ.

KAT I MINIMALNI RISKOVE

EN ISO 13688:2013
Защитна одеца (погледajte etiketu).
Opšti zahtevi: ovaj evropski standard određuje opšte zahteve za ergonometriju, zastarevanje, lepljenje i informacije koje obezbeđuje proizvođač.



- A = Preporučena visina
- B = Preporučeni obim grudni
- D = Preporučeni obim struka
- D = Preporučeno unutrašnje merenje noge

EN ISO 13688:2013

Dostupne veličine i izbor: Nosivost oko struka i grudni mora da se proveru u tabeli sa veličinama. Ova odeća je dizajnirana tako da osigura komfor iako se nosi preko druge odeće.

Ograničenje upotrebe:
Ova odeća je namenjena za korišćenje tokom celog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene i mutagene supstance koje mogu na bilo koji način da utiču na zdravlje.

Moguće prisustvo alergenskih materija nije poznata proizvođaču. Navedite moguće pojave preosetljivosti ili alergijske reakcije. U dodiru sa kožom osoba koje su naročito osetljive, bilo kojim odevnim predmetom mogu se prouzrokovati alergijske reakcije koje proizvođač nije predviđeo. U takvim situacijama se preporučuje da se odmah obratite lekaru.

Ograničenje primene:

Ova odeća nije prilagođena za:
– rad u izuzetnim ili ekstremnim uslovima;
– sve oblike rada za koje je predviđena lična zaštitna oprema II i III kategorije u skladu sa direktivom (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013
Opšti oblik (vidi etiketu).
Ozbilni iziskivanja: Tози европски стандарт определя общите изисквания за ергономичност, старење, лепене и за информацијата, предоставяна от доставчијата.



- A = Препоръчителен ръст
- B = Препоръчителна обиколка на гръдния кош
- C = Препоръчителна обиколка на талията
- D = Размер по вътрешната страна на крака

EN ISO 13688:2013

Налични размери и избор: Размерът на талията и гръдника също трябва да се сравни с таблицата с размери. Това облекло е създадено, за да осигури комфорт, дори ако се носи върху друго облекло.

Ограничаване на употребата:
Това облекло е подходящо за се използва през целия работен ден и не съдържа токсични вещества, канцерогени, мутагени, които могат да повлияят неблагоприятно на здравето по какъвто и да е начин. Евантуално наличие на алергени вещества не е известно на производителя. Моля, съобщете за евентуално наблюдавани случаи на свързчивост или алергична реакция. При контакт с кожата на особено чувствителен хора, всяка една дреха може да предизвика алергични реакции, които не са предвидени от производителя. В таква ситуации се препоръчва незабавно да се консултирате с лекар.

Граници на употреба:

Това облекло не е подходящо за:
– употреба в изключителни или екстремни условия;
– всички приложения, предвидени за личните предпазни средства от II и III категория, дефинирани в Регламент (ЕС) 2016/425.

Nivoi karakteristika

EN ISO 13688:2013	Zahtevi	Rezultati
Određivanje pH-vrednosti	3,5<pH<9,5	prolaskom
Utvrđivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može da se očitа	prolaskom
Varijacija u dimenzijama	±5 % za pleteni materijal ±3 % za tkani materijal	prolaskom

Upozorenje: ako su dostupni, mogu da se koriste vizir i šlem za zaštitu.

Skladištenje: Ne skladištite odeću na mestima sa direktnom suncemov svetlošću. Čuvajte odeću na suvom i čistom mestu.

Nakon prodaje: Proizvođač nije odgovoran za odeću žice su etikete zamernarene, oštećene ili uklonjene.

Odlaganje: Ako odeća nikada nije kontaminirana posebnim supstancama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlazi u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

Нива на защитните характеристики

EN ISO 13688:2013	Изисквания	Резултати
Определяне на pH	3,5<pH<9,5	отговаря
Определяне на канцерогени ароматни амини	В незначително количество	отговаря
Промяна на размерите	± 5% за трикотажна тъкан ± 3% за ортонална тъкан	отговаря

Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebna odgovarajuća uputstva za pranje.

	Maks. temp 30°C		Moguće je sušenje u mašini za sušenje veša. Temp. maks. za sušenje od 80 °C
	Maks. temp 30°C Osetljivi postupak		Moguće je sušenje u mašini za sušenje veša. Temp. maks. za sušenje od 60 °C
	Maks. temp 40°C		Ne sušiti u mašini za sušenje
	Maks. temp 40°C Osetljivi postupak		Stavljanje na stalak za sušenje veša u senovitom prostoru
	Maks. temp 60°C		Sušite ceđenjem na ravnoj površini u senovitom prostoru
	Dopušta se samo izbijanje bez hlora		
	Ne izbijavati		

	Peglaite na maks. temp. ploče pegle od 200 °C		Profesionalno hemijsko čišćenje tetraklorofenom, kao i ostalim rastvorima označenim simbolom F
	Peglaite na maks. temp. ploče pegle od 150 °C		Profesionalno hemijsko čišćenje tetraklorofenom, kao i ostalim rastvorima označenim simbolom F. Osetljivi postupak
	Peglaite na maks. temp. ploče pegle od 110 °C		Profesionalno hemijsko čišćenje ugljikovodika (temp. destilacije između 150 °C i 210 °C, tačka zapaljivosti između 38 °C i 70 °C) Osetljivi postupak
	Ne peglajte		Ne može se hemijski čistiti
			Profesionalno pranje vodom, lagani ciklus

Etiketi za pranje: Направте справка с етикетите на облеклото относно подробности за съответните видове пране.

	Temp макс. 30°C		Възможно е сушенето в ротационен барабан. Макс. температура на сушене 80°C
	Temp макс. 30°C Деликатна процедура		Възможно е сушенето в ротационен барабан. Макс. температура на сушене 60°C
	Temp макс. 40°C		Да не се суши в барабана сушилия
	Temp макс. 40°C Деликатна процедура		Простиране на сянка
	Temp макс. 60°C		Сушене върху хоризонтална повърхност с изсъждане на сянка
	Позволено е единствено избелване без хлор		
	Да не се избелва		

	Гладете при макс. температура на почвата на ютията 200°C		Професионално химическо чистене с тетраклоретен, както и всички разтворители, посочени за символа F
	Гладете при макс. температура на почвата на ютията 150°C		Професионално химическо чистене с тетраклоретен, както и всички разтворители, посочени за символа F. Деликатна процедура
	Гладете при макс. температура на почвата на ютията 110°C		Професионално химическо чистене с въгледороди (температура на дестилация между 150 °C и 210 °C, температура на възпламеняване между 38 °C и 70 °C). Деликатна процедура
	Не може да се глади		Не е подходящо за химическо чистене
			Професионално изпране с вода, деликатна процедура

Ne pogledajte eventualne trake, etikete, štampu ili vez.

Rok trajanja odeće zavisi od tipa korišćenja, čišćenja, skladištenja i slično. Odeća mora da se zameni kada više ne garantuje optimalni nivo zaštite, npr. ako se materijal ošteti, istroši ili iscepa.

Евантуални светлостразителни ленти, етикети, щампи или бројери не трябва да се гладат.

Полезният живот на облеклото зависи от вида на употреба, почистване, съхранение и др. Облеклата трябва да се сменят, когато вече не са в състояние да гарантират оптимални нива на защита, напр. ако материалът е повреден, износен или съксан.



Pazljivo  rcitaj te upute prije upotrebe sigurnosnih proizvoda.

Obra tite se menad eru za sigurnost ili svom nadre enom u vezi s odjecom prikladnom za posebne radne zahtjeve.

 uvajte ove upute na sigurnom da biste ih po potrebi mogli pregledati kad god vam zatreba.

EN ISO 13688:2013
Za titna odje a (pogledajte etiketu).

Op ci zahtjevi:  vri evropski standard odre uje op ce ergonomske zahtjeve i zahtjeve u pogledu zastarjevanja, ozna avanja veli ina i informacija koje pru a dobavlja .



- A = Preporu ena visina
- B = Predlo eni obim grudi
- C = Predlo eni obim struka
- D = Predlo ena unutra nja du ina noge

EN ISO 13688:2013






Dostupni veli ina i izbori: Informacije o  irini u podru ju struka i grudi mo ete prona i u tabeli veli ina.

Ovi odjevni predmeti izra eni su tako da su ugodni i kad se nose preko drugih odjevnih predmeta.

Nivoi karakteristika

EN ISO 13688:2013	Zahtjevi	Rezultati
Odre�ivanje pH-vrijednosti	3,5<pH<9,5	prolaskom
Utvr�ivanje aromati�nih kancerogenih amina	Ne mo�e se o�itati	prolaskom
Varijacija u dimenzijama	�5 % za pleteni materijal �3 % za tkani materijal	prolaskom

Etikete s informacijama za pranje: Odgovaraju e upute za pranje mo ete prona i na etiketi odjavnog predmeta.

	Maks. temp. 30 �C		Mo�uje je su�enje u su�ilici.
	Maks. temp. 30 �C. O�jetljivi postupak		Temp. maks. za su�enje od 80 �C
	Maks. temp. 40 �C		Mo�uje je su�enje u su�ilici.
	Maks. temp. 40 �C. O�jetljivi postupak		Temp. maks. za su�enje od 60 �C
	Maks. temp. 60 �C		Nemojte su�iti u su�ilici o
	Dopu�ta se �amo izbjeljivanje bez klora		Stavljanje na su�ilo u sjenovitom prostoru
	Nemojte izbjeljivati		Su�ite cijedjenjem na ravnoj povr�ini u sjenovitom prostoru

Nemojte peglati reflektiraju e trake, etikete, o stampene ni vezene dijelove.

 ivotni vijei odjavnog predmeta zavisi od vrste upotrebe,  istio e, pohrane itd. Odjevni predmeti moraju se zamjeniti ako se vi e ne mo e garantirati optimalan nivo za tite, npr. materijal je o te en, istro en ili pokidan.



Informacije o odgovaraju im standardima mo ete prona i na etiketi odjavnog predmeta.

Primenom oznake CE na LZO potvr uje se da se odjavnim predmetom garantuje zadovoljavanje osnovnih zahtjeva za zdravlje i sigurnost Uredbe (EU) 2016/425 vezano uz li nu za titnu opremu - LZO, a osobito za UDOBNO T, ERGONOMI NO T I BEZOPASNO T.

KAT. I, MINIMALNI RIZICI

Ograni enja upotrebe:

Ovaj odjevni predmet je prikladan za upotrebu tokom cijelog radnog dana i ne sad ri otrovne, kancerogene ni mutagene tvari koje mogu na bilo koji na in  koditi zdravlju.

Mogu a prisutnost alergenskih tvari nije poznata proizva a u. Navedite mogu e pojave preosjetljivosti ili alergijske reakcije. U dodiru s ko om osoba koje su naro ito o jetljive, bilo kojim odjavnim predmetom mogu se prouzrokovati alergijske reakcije koje proizva a i ne predvi io. U takvim situacijama se preporu uje da se odmah obratite ljekaru.

Ograni enja upotrebe:

Ovi odjevni predmeti nisu prikladni za sljede e:











- upotreba u iznimnim ili ekstremnim uslovima;
- sve upotrebe navedene u kategorijama II and III Li ne za titne opreme (engl. Personal Protective Equipment) koje su definirane u regulaciji (EU) 2016/425.

Upozorenje: ako sad re vizir i kapulja u, oni mogu pru iti za titu.

Pohrana: Nemojte pohranjivati odjevne predmete na mjestima na kojima su izlo eni direktnom sun evom svjetlu.  uvajte odjevne predmete na suhom i  istom mjestu.

Postprodajne usluge: Dobavlja c nije odgovoran za odjevne predmete  ije su etikete zanemarene, umrljane ili uklonjene.

Zbrinjavanje: Ako se nikad nije dogodilo da se odjevni predmet kontaminira posebnim materijama ili proizvodima, mo e se odlo iti kao ob an tekstilni otpad, ina e se odla e u skladu sa va e im zakonskim propisima za posebni otpad.

	Pegla�te na temp. maks. poplate pegle od 200 �C		Profesionalno kemijsko �i�enje tetrakloretenom, kao i ostalim rastvorima ozna�enim simbolom F
	Pegla�te na temp. maks. poplate pegle od 150 �C		Profesionalno kemijsko �i�enje tetrakloretenom, kao i ostalim rastvorima ozna�enim simbolom F. O�jetljivi postupak
	Pegla�te na temp. maks. poplate pegle od 110 �C		Profesionalno kemijsko �i�enje ugljikovodica (temp. destilacije izme�u 150 �C i 210 �C, ta�ka zapaljivosti izme�u 38 �C i 70 �C). O�jetljivi postupak
	Nemojte peglati		Nemojte hemijski �istiti
			Profesionalno pranje vodom, lagani ciklus



Lexoni me kujdes ud ezimet p para se t  p rdorni produkte te siguris . K shillhuni me monaxherin e siguris  ose eprorin tuaj n  lidhje me rrobat e p rshatshme sipas k rkasave specifike t  pun s. Ruajini k to ud ezime me kujdes n  m nyr  q  t  mund t'u referoheni n   do koh .

EN ISO 13688:2013
Veshje mbrojt se (shih etiket n).

K rkaset e p rgjithshme:

Ky standard evropian specifikon k rkaset e p rgjithshme pr vetit  ergonomike, amortizim, p rkaktim e masave dhe informacionin q  jepet nga furnitori.



- A = Gjat sia e rekomanduar
- B = Perimetri i sugjeruar i krahavorit
- C = Perimetri i sugjeruar i belit
- D = Matja e sugjeruar e brendshme e k mb s













EN ISO 13688:2013

Masat e disponueshme dhe zgjedhja: Referojuni tabel s s  masave p r p rshat en me belin dhe krahavorin. K to veshje jan  krijuar p r t  garantuar komoditet edhe n s  vishen mbi rroba t  tjera.

Nivele t  performanc s

EN ISO 13688:2013	K�rkaset	Rezultatet
P�rkaktimi i pH	3,5<pH<9,5	kaluar
P�rkaktimi i aminave aromatike kancerogjene	Jo t� dallueshme	kaluar
Ndryshimi i p�rmasave	�5 % p�r p�lhur� t� trikotuar �3 % p�r p�lhur� drejt�k�ndore	kaluar

Etiketat e larjes: Referojuni etiket s s  veshjes p r informacione rreth standardeve korresponduese t  larjes.

	Temp. maks. 30 �C		�sht� e mundur tharja me an� t� tamburit rrotullues. Temp. maks. 80 �C
	Temp. maks. 30 �C. Procedur� delicate.		�sht� e mundur tharja me an� t� tamburit rrotullues. Temp. maks. 60 �C
	Temp. maks. 40 �C. Procedur� delicate		Mos e thani n� thar�s�e rrobash
	Temp. maks. 60 �C		Nderje n� hije
	Lejohet vet�m zbardhues pa klor		T� thahet n� nj� sip�rfaqe t� sheshit p�r t� kulluar n� hije
	Mos p�rdorni zbardhues		

Mos hekursoni shiritat reflektues, etiketat, printimet ose  qndisjet.

Jet gjat sia e veshjes varet nga lloji i p rdorimit, past rtia, vendi i ruajtjes etj. Veshjet duhet t  zhvendosohen kur kur garantojn  me nivele optimale mbrojtjeje, p.sh. n s  materiali  sht   dmur, konsumuar ose grisur.



Referojuni etiket s s  veshjes p r informacione rreth standardeve korresponduese. V nia e markimit CE n  PMI konfirmon q  veshja garanton p rmbushjen e k rkasave thelb sore p r sh ndetin dhe sigurin  sipas Rregullores (BE) 2016/425 n  lidhje me Pajisjet Mbrojt se Individuale - PMI dhe n  ve anti edhe ato t  KOMODITETIT, ERGONOMIS  E PARREZIKSHMERIS .

RREZIQET MINIMALE KAT. I


Kufizimet e p rdorimit:

Kjo veshje  sht  e p rshatshme p r t  p rdorur p r t  gjith  dit n e pun s dhe nuk p rmban substanca toksike, kancerogjene ose mutogjene q  mund t  ndikojn  negativisht n  sh ndet n  ndonj  aspekt tjet r. Prodhuesi nuk ka v rjetur ndonj  substanc  alergjike t  mundshme. T  raportohet ndonj  rast kur v rehet nj  ndjeshm ri e lart  ose reaksion alergjik. N  kontakt me lek ren e personave ve an risht t  ndjesh m,  do lloj veshje mund t  shkaktoj  reaksione alergjike q  nuk jan  parashikuar nga prodhuesi. N  situata t  tilla rekomandohet t  konsultohet menj her  nj  mjek.


Kufizimet e p rdorimit:

K to veshje nuk jan  t  p rshatshme p r:

- p rdorime n  kushte t  jasht zakonshme ose ekstreme;
- t  gjitha p rdorimet q  jepen p r Pajisjet e Mbrojtjes Personale t  Kategoris  II dhe III t  p rcaktuara n  Rregulloren (BE) 2016/425.

 Pred uporabo varnostnih proizvodov pazno preberite navodila. Z osebo, odgovorno za varnost ali nadrejeno osebo se posvetujte glede oblačil, ki ustrezajo posebnim delovnim potrebam. Ta navodila skrbno shranite, da jih boste lahko uporabili kadar koli.

EN ISO 13688:2013
Varovalna obleka (glejte etiketo).
Splošne zahteve: V tem evropskem standardu so določene splošne zahteve glede ergonomije, zastarelosti, lepjenja in informacij, ki jih zagotovi dobavitelj.



EN ISO 13688:2013

Razpoložljiva velikost in izbira: Pri določanju ustrezne velikosti za pas in prsni kol je treba upoštevati preglednico z velikostmi. Ta oblačila so bila zasnovana tako, da zagotavljajo udobje, tudi če pod njimi nosite druga oblačila.

Stopnje učinkovitosti


EN ISO 13688:2013	Zahteve	Rezultati
Določanje pH	3,5<pH<9,5	opravljeno
Določanje rakovnornih aromatskih aminov	Ni mogoče zaznati	opravljeno
Dimenzijska sprememba	± 5% pleteni material ± 3% tkani material	opravljeno

Etikete z informacijami o pranju: Za ustrezne podatke o pranju glejte etiketo oblačila.

 Najvišja temperatura 30 °C	 Lahko sušite v sušilnem stroju. Najvišja temp. sušenja je 80 °C
 Najvišja temperatura 30 °C Občutljiv postopek	 Lahko sušite v sušilnem stroju. Najvišja temp. sušenja je 60 °C
 Najvišja temperatura 40 °C Občutljiv postopek	 Prepovedano sušenje s centrifugo
 Najvišja temperatura 40 °C Občutljiv postopek	 Obesiti v senco
 Najvišja temperatura 60 °C	 Sušite v senci na vodoravni podlagi brez ozemljanja
 Uporabljajte lahko katerokoli belilo, ki ne vsebuje klora	
 Beljenje ni dovoljeno	

Morebitnih odsevnih travok, etiket, votiskov ali vezenin ne likajte.

Kot trajanja oblačila je odvisen od vrste uporabe, čiščenja, shranjevanja itd. Oblačila je treba zamenjati, ko več ne zagotavljajo optimalnih ravni zaščite, na primer takrat, ko se material poškoduje, obrabi ali strga.

 Informacije o ustreznih predpisih so na voljo na etiketi oblačila. CE na osebni zaščitni opremi potrjuje, da oblačilo zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Uredbe (EU) 2016/425 v zvezi z osebno zaščitno opremo – OZO in zlasti na področju UDODBJA, ERGONOMIJE in NESKODLJIVOSTI.

KAT I MINIMALNE NEVARNOSTI










Omejitve uporabe:


To oblačilo se lahko uporablja ves delovni dan in ne vsebuje strupenih, kancerogenih ali mutagenih snovi, ki bi lahko na kakršen koli način škodljivo vplivale na zdravje. Kakršna koli prisotnost alergenih snovi proizvajalcu ni znana. Prosimo, da nam sporočite vse opažene primere preobčutljivosti ali alergijske reakcije. V stiku s kožo pri posebno občutljivih osebah lahko vsako oblačilo povzroči alergijske reakcije, ki jih proizvajalec ni predvidel. V takšnih primerih priporočamo, da o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Omejitve uporabe:


Ta oblačila niso ustrezna za:
– uporabo v izrednih ali ekstremnih pogojih;
– nobeno vrsto uporabe, za katero je potrebna osebna varovalna oprema kategorij II in III iz Uredbe (EU) 2016/425.

Opozorilo: Če sta prisotna, se lahko kot varovalna oprema uporabljata varovalna za oči in kapuca.
Shranjevanje: Oblačil ne polagajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončni svetlobi. Shranjujte jih na suhih in čistih mestih.
Poprodajna politika: Dobavitelj ni odgovoren za oblačila z etiketami, ki so bile poškodovane ali odstranjene ali katerih vsebina ni bila upoštevana.
Odlaganje med odpadke: Če oblačilo nikoli ni bilo v stiku s posebnimi snovmi ali proizvodi, se lahko odstrani kot običajen tekstilni odpadek, v nasprotnem primeru odstranite v skladu z veljavimi zakonskimi predpisi o posebnih odpadkih.

 Likajte pri najvišji temp. likalne plošče 200 °C	 Profesionalno suho pranje s tetrakloretilenom in vsemi topli, označenimi s simbolom F
 Likajte pri najvišji temp. likalne plošče 150 °C	 Profesionalno suho pranje s tetrakloretilenom in vsemi topli, označenimi s simbolom F. Občutljiv postopek
 Likajte pri najvišji temp. likalne plošče 110 °C	 Profesionalno suho pranje z oglikovodiki (temperatura destilacije med 150 °C in 210 °C, plamenišče med 38 °C in 70 °C). Občutljiv postopek
 Likanje ni dovoljeno	 Kemično čiščenje prepovedano
	 Profesionalno pranje z vodo, občutljivo pranje

 Než začnete uporabljati varnostni opremo, prečitate si pozorne pokyny. Používejte bezpečnostní vybavení dle nařízením odpovědné osoby za bezpečnost práce nebo Vašeho vedoucího při vykonávání specifických požadavků práce. Uchovejte si tyto pokyny tak, abyste do nich mohli kdykoliv nahlížet.

EN ISO 13688:2013
Ochranný oděv (viz štítek).
Obecné požadavky: Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, zastarávání, lepení a poskytnutí informací dodavatelem.














EN ISO 13688:2013

Dostupné velikosti a výběr: Velikost kolem pasu a hrudníku se musí shodovat s velikostmi uvedenými v tabulce. Tyto oděvy byly navrženy tak, aby zajišťovaly pohodlí i v případě, že je budete nosit i přes normální oblečení.

Stupně výkonu


EN ISO 13688:2013	Požadavky	Výsledky
Stanovení pH	3,5<pH<9,5	překonaný
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nezjistitelné	překonaný
Rozměrová změna	± 5% pro pletenou tkaninu ± 3% pro ortogonální tkaninu	překonaný

Štítek pro praní: Postupujte podle pokynů uvedených na štítku pro jeho vhodné vyprání.

 Max. teplota 30°C	 Sušení pomocí rotačního bubnu možné. Max. teplota sušení 80°C
 Max. teplota 30°C Delikátní postup	 Sušení pomocí rotačního bubnu možné. Max. teplota sušení 60°C
 Max. teplota 40°C Delikátní postup.	 Nesušit pomocí bubnového prkna
 Max. teplota 60°C	 Pověšení ve stínu
 Povoleno pouze bělení bez chlóru	 Sušit na rovné podložce odkapáváním ve stínu
 Nepoužívat bělicí prostředky	

Případné reflexní pásy, štítky, otisky nebo výšivky se nesmí žehlit.

Životnost oděvu závisí na způsobu použití, čištění, skladování, atd. Oděvy by se měly nahradit, když už nemohou zaručit optimální úroveň zabezpečení, například když došlo k poškození, opotřebení nebo natržení látky.

 Na štítku oděvu jsou uvedené odkazy příslušných norem. Použití označení CE na OOP potvrzuje, že oděv zaručuje splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v nařízení (EU) 2016/425 ve vztahu k osobním ochranným prostředkům (OOP), a to zejména POHODLÍ, ERGONOMIE a NEZÁVADNOSTI.

KATEGORIE I MINIMÁLNÍ RIZIKA

















Omezení při použití:


Tento oděv je určen k použití po celý pracovní den a neobsahuje žádné toxické, karcinogenní, mutagení látky, které mohou jiným způsobem nepříznivě ovlivnit zdraví. Výrobci není známa přítomnost alergenických látek. Nahlaste nám prosím jakékoli pozorované případy přecitlivělosti nebo alergické reakce. Při styku s pokožkou velmi citlivých osob by jakýkoli oděv mohl způsobit alergické reakce, které výrobce nepředpokládá. V takových situacích doporučujeme se okamžitě obrátit na lékaře.

Nevhodné použití:


Tyto oděvy nejsou vhodné pro:
- extrémní nebo mimořádné situace;
- všechny případy, které jsou určeny Nařízením (ES) 2016/425 pro osobní ochranné prostředky I a II kategorie.


Upozornění: pokud je ušita ochranná obličejová maska a kapuce, mohou být použity pro ochranu. **Skladování:** Neskladujte oblečení v místech, kde bude vystaveno přímému slunečnímu záření. **Uchovávejte oděvy v suchém a čistém prostředí.** **Podmínky po prodeji:** Dodavatel nenese odpovědnost za oděvy, u kterých byly poškozeny, částečně odejmuty nebo ignorovány uvedené pokyny. **Likvidace:** Pokud nikdy nedošlo ke kontaminaci oděvu zvláštními látkami nebo přípravky, může být zlikvidován jako běžný textilní odpad nebo se fidele místními zákonnými předpisy pro zvláštní odpad.

 Max. teplota 30°C	 Žehlit při max. teplotě žehlicí plochy 200 °C	 Profesionální chemické čištění tetrachlorethylenem a rovněž všemi rozpouštědly označenými symbolem F
 Max. teplota 30°C Delikátní postup	 Žehlit při max. teplotě žehlicí plochy 150 °C	 Profesionální chemické čištění tetrachlorethylenem a rovněž všemi rozpouštědly označenými symbolem F. Delikátní postup
 Max. teplota 40°C Delikátní postup.	 Žehlit při max. teplotě žehlicí plochy 110 °C	 Profesionální chemické čištění uhlovodíky (destilační teplota mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Delikátní postup
 Max. teplota 60°C	 Nežehlit	 Neperte chemickými prostředky
 Povoleno pouze bělení bez chlóru	 Sušit na rovné podložce odkapáváním ve stínu	 Profesionální prání vodou, delikátní postup.
 Nepoužívat bělicí prostředky		

 Læs brugsanvisningen nøje inden brug af personlige værnemidler. Kontakt den sikkerhedsvarsler eller den overordnede vedrørende det, som egner sig til de specifikke arbejdskrav. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, så der altid kan indhentes oplysninger heri.

 Se mærket i tøj vedrørende oplysninger om de respektive standarder. CE-mærkningen anvendt på PPE bekræfter, at beklædningsgenstanden overholder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i forordning (EU) 2016/425 mht. personlige værnemidler - PPE og især også dem vedrørende KOMFORT, ERGONOMI og USKADELIGHED.
KATEGORI I MINIMALE RISICI

 Pre použitím bezpečnostných výrobkov si pozorne prečítajte pokyny. O vlastnostiach odevu vhodného pre určité práce sa poraďte s bezpečnostným technikom alebo so svojím vedúcim. Tento návod na použitie si starostlivo odložte, aby ste si ho mohli kedykoľvek pozrieť.

 Informácie o príslušných zodpovedajúcich normách nájdete na etikete odevu. Aplikácia označenia CE na OOP potvrdzuje, že odev spĺňa všetky základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 pre osobné ochranné prostriedky – OOP, a to aj vzhľadom na POHODLIE, ERGONOMIU a BEZPEČNOSŤ.
KAT I MINIMÁLNE RIZIKÁ

EN ISO 13688:2013
Beskyttelsesbeklædning (se mærke).
Generelle krav: Denne europæiske standard specificerer generelle krav til ydeevne for ergonomi, ældning og mærkning af beskyttelsesbeklædning såvel som den information fabrikanten skal levere sammen med beskyttelsesbeklædningen.



- A = Anbefalet højde
- B = Anbefalet brystkasssmål
- C = Anbefalet taljemål
- D = Anbefalet indvendig benvidde

EN ISO 13688:2013

Begrænsninger ved brug:
Dette tøj er egnet til brug hele arbejdsdagen og indeholder ikke giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, som kan være sundhedsskadelige. Producenten er ikke bevidst om tilstedeværelsen af allergener. Alle iagttagede tilfælde af overfølsomhed eller allergiske reaktioner bedes indberettet. Ved kontakt med huden af særlig følsomme personer kan alle beklædningsgenstande forårsage allergiske reaktioner, der ikke kan forudses af producenten. I sådanne situationer bør man straks søge læge.
Begrænsninger i forbindelse med brug:
Dette tøj er uegnet til:
– brug under ekstraordinære eller ekstreme forhold,
– al brug, som er fastsat for personlige værnemidler i kategori II og III som defineret i forordning (EU) 2016/425.

EN ISO 13688:2013
Ochranné odevy (pozri etiketu).
Všeobecné požiadavky: Táto európska norma špecifikuje všeobecné požiadavky na ergonómiu, zastaranosť, lepenie a informácie poskytované dodávateľom



- A = Odporúčaná výška
- B = Odporúčany obvod hrudníka
- C = Odporúčany obvod pása
- D = Odporúčaná vnútorná dĺžka nohavice

EN ISO 13688:2013

Obmedzenie použitia:
Tento odev je vhodný na celodenné nosenie na pracovisku a neobsahuje toxické, kancerogénne ani mutagénne látky, ktoré by mohli mať akékoľvek iné nežiaduce účinky na zdravie.
Výrobca nemá vedomosti o prípadnej prítomnosti alergénov. Žiadame vás, aby ste nám oznámili prípady hypersenzibility alebo alergickej reakcie. Pri kontakte s pokožkou mimoriadne citlivých osôb môže spôsobiť alergické reakcie akýkoľvek odev, ktorý však výrobca nemôže predvídať. V takýchto situáciách sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc.
Obmedzenia používania:
Tieto odevy nie sú vhodné pre:
– použitie vo výnimočných alebo mimoriadne namáhavých podmienkach;
– všetky použitia pre osobné ochranné prostriedky II. a III. kategórie definované v Nariadení (EÚ) 2016/425.

Disponible størrelser og valg: Pasformen ved talje og brystkasse skal fastlægges på baggrund af størrelsetabellen. Dette tøj er blevet skabt for at garantere komfort, også når det bæres uden på andet tøj.

Advarsel: Visir og hjelm kan også være en del af det personlige værnemiddel (hvis de findes).
Opbevaring: Anbring ikke tøj på steder med direkte sollys. Opbevar tøj på et tørt og rent sted.
After-sales: Leverandøren er ikke ansvarlig for tøj, hvor mærkerne er blevet tilsidesat, ødelagt eller fjernet.
Bortskaffelse: Hvis tøj aldrig har været forurenset med specifikke substanser eller produkter, kan det bortskaffes som normal tekstilaffald. Ellers følges lovbestemmelserne for specialaffald.

Úroveň účinnosti

EN ISO 13688:2013	Požiadavky	Výsledky
Určenie pH	3,5<pH<9,5	úspešná
Stanovenie kancerogénnych aromatických aminov	Nedajú sa zistiť	úspešná
Zmeny rozmerov	± 5 % pre pletenú tkaninu ± 3 % pre tkanú tkaninu	úspešná

Upozornenie: ak je na odevu šilt alebo kapučňa, môžu mať ochrannú funkciu.
Skladovanie: Odevy neukladajte na miesta vystavené priamemu slnečnému svetu. Odevy nechávajte na suchých a čistých miestach.
Služby po predaji: Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za odevy, pri ošetroaní ktorých neboli dodržané pokyny uvedené na etikete, ani za odevy so zničenými alebo odstránenými etiketami.
Likvidácia: Ak odev nebol nikdy kontaminovaný špecifickými látkami alebo prípravkami, možno ho zlikvidovať ako bežný textílny odpad, v opačnom prípade dodržiavajte právne predpisy platné pre nebezpečný odpad.

Vaskemærker: Vedrørende oplysninger om vask henvises til mærket i tøj.

	Maks. temp. 30°C		Kan tørretumbles. Maks. tørretemp. 80°C
	Maks. temp. 30°C		Kan tørretumbles. Maks. tørretemp. 60°C
	Maks. temp. 30°C		Må ikke tørretumbles
	Maks. temp. 40°C		Skal tørres i skygge
	Maks. temp. 60°C		Dryptørres på en flad overflade i skygge
	Kun klorfri blegning er tilladt		
	Tåler ikke klorblegning		

	Stryges ved maks. temp. af sålpladen på 200°C		Professional kemisk rens med tetrachlorethylen samt alle opløsningsmidler angivet under symbolet F
	Stryges ved maks. temp. af sålpladen på 150°C		Professional kemisk rens med tetrachlorethylen samt alle opløsningsmidler angivet under symbolet F. Skånsom vaskecyklus
	Stryges ved maks. temp. af sålpladen på 110°C		Professional kemisk rens med hydrocarboner (destilleringstemp. mellem 150°C og 210°C, flammepunkt mellem 38°C og 70°C). Skånsom vaskecyklus
	Må ikke stryges		Tåler ikke kemisk rens
			Professional vandvask, blid cyklus

Etikety s údajmi o prani: Detaily o prani nájdete na etikete odevu.

	Max. teplota 30°C		Povolené sušenie v bubnovej sušičke. Max. teplota sušenia 80 °C
	Max. teplota 30°C		Povolené sušenie v bubnovej sušičke. Max. teplota sušenia 60 °C
	Max. teplota 40°C		Nesušíť v bubnovej sušičke
	Max. teplota 40°C		Vyvesenie v tieni
	Max. teplota 60°C		Sušenie prestretním na rovnej ploche odkvapkním v tieni
	Povolené iba bieliadlo bez chlóru		
	Nebielit'		

	Žehliť pri max. teplote žehličky 200 °C		Profesionálne čistenie odevov použitím tetrachloretylénu, ako aj všetkými riadiadmi označenými symbolom F
	Žehliť pri max. teplote žehličky 150 °C		Profesionálne čistenie odevov použitím tetrachloretylénu, ako aj všetkými riadiadmi označenými symbolom F. Šetrný postup
	Žehliť pri max. teplote žehličky 110 °C		Profesionálne čistenie odevov použitím uhľovodíkov (tepl. destilácie 150 °C ± 210 °C, bod vzplanutia 38 °C až 70 °C). Šetrný postup
	Nežehliť		Nečistiť chemicky
			Profesionálne pranie, šetrný postup

Eventuelle refleksbånd, mærker, print eller broderier må ikke stryges.

Tøjets holdbarhed afhænger af brug, rengøring, opbevaring osv. Tøjlet skal udskiftes, når det ikke længere kan garantere optimale beskyttelsesniveauer, eksempelvis hvis materialet er beskadiget, slidt eller revet itu.

Prípadné odrazové pásky, etikety, potlač alebo výšivky sa nesmú žehliť.

Životnosť odevu závisí od typu používania, čistenia, uskladnenia a pod. Pokiaľ odev už nedokáže zaručiť optimálne úrovne ochrany, napr. po poškodení, opotrebovaní alebo roztrhnutí ochranného materiálu, treba odev vymeniť.



Перед применением изделий безопасности внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Проконсультируйтесь с ответственным за безопасность или вышестоящим лицом касательно использования предметов одежды для определенных рабочих целей. Бережно хранить настоящие инструкции таким образом, чтобы можно было с ними ознакомиться в любой момент.

EN ISO 13688:2013 Защитная одежда (см. этикетку).

Общие требования: Данным стандартом ЕС установлены общие требования касательно эргономики, износа, пропитки и предоставляемых поставщиком сведений.



- A = Рекомендуемый рост
- B = Рекомендуемый обхват груди
- C = Рекомендуемый обхват талии
- D = Рекомендуемая длина внутренней части ноги

EN ISO 13688:2013

Имеющиеся размеры и выбор размера: В таблице размеров приведены показатели обхвата талии и груди. Данные предметы одежды были разработаны таким образом, чтобы было удобно их носить поверх другой одежды.

Уровень эксплуатационной характеристики

EN ISO 13688:2013	Требования	Результаты
Определение pH	3,5<pH<9,5	Пройдено
Выявление канцерогенных ароматических аминов	Неопределяема	Пройдено
Размерная вариация	± 5% для трикотажной ткани ± 3% для ортогональной ткани	Пройдено

Инструкции по стирке на этикетке: Сведения о правильной стирке изделия приведены на его этикетке.

	Макс. темп. 30°C		Можно сушить во вращающемся барабане. Макс. темп. сушки 80°C		Гладить при макс. темп. утюга 200°C		Профессиональная химическая чистка тетрахлорэтиленом, а также любыми растворителями, указанными для символа P
	Макс. темп. 30°C Деликатная стирка.		Можно сушить во вращающемся барабане. Макс. темп. сушки 60°C		Гладить при макс. темп. утюга 150°C		Профессиональная химическая чистка тетрахлорэтиленом, а также любыми растворителями, указанными для символа P
	Макс. темп. 40°C Деликатная стирка.		Не сушить во вращающемся барабане		Гладить при макс. темп. утюга 110°C		Профессиональная химическая чистка углеводородами (темпл. дистилляции от 150 °C до 210 °C, точка воспламенения от 38 °C до 10 °C) Деликатная стирка
	Макс. темп. 60°C		Сушить в тени		Не гладить		Не стирать в химчистке
	Отбеливание только средствами без хлора		Для сушки положить на ровную поверхность в тени.				Профессиональная стирка водой в деликатном режиме
	Не отбеливать						

Не гладить светоотражающие полосы, этикетки, принты или вышивку. Время износа изделия зависит от типа использования, стирки, хранения и т.д. Изделия, более не гарантирующие надеждающей защиты (например, поврежденные, изношенные или порванные), должны быть заменены.

Сведения о соответствующих законодательных положениях указаны на этикетке изделия.
Маркировка ЕС на СИЗ является гарантийной того, что СИЗ соответствует основным требованиям по здоровью и безопасности Нормы (ЕС) 2016/425 касательно средств индивидуальной защиты (СИЗ), в частности, требованиям по КОМФОРТУ, ЭРГОНОМИЧНОСТИ и БЕЗВРЕДНОСТИ.
КАТ I МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ

Ограничения носки:
Настоящее изделие подходит для носки в течение всего рабочего дня и не содержит токсичных, канцерогенных, мутагенных веществ, которые могли бы каким-либо отрицательным образом повлиять на здоровье работника.
Производитель не располагает данными о том, что в СИЗ присутствуют аллергены. В случае возникновения особой чувствительности или аллергической реакции следует сообщить об этом производителю. При контакте с особенно чувствительной кожей любой предмет одежды может вызвать аллергическую реакцию, не предвиденную производителем. В таких ситуациях рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Ограничения использования:
Настоящие изделия не подходят для использования:
- в неординарных или экстремальных условиях;
- во всех случаях, предусмотренных Нормой (ЕС) 2016/425 для использования СИЗ II и III категории.



Лесен Sie vor dem Verwenden von Sicherheitsprodukten die Anweisungen aufmerksam durch. Erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten oder Vorarbeiter über die geeignete Kleidung für spezifische Arbeitsanforderungen. Bewahren Sie diese Anweisungen für ein zukünftiges Nachschlagen sorgfältig auf.

**EN ISO 13688:2013
Schutzkleidung (siehe Etikett).**
Allgemeine Anforderungen: Diese europäische Norm legt allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Alterung, Verklebung und Händlerinformationen fest.



- A = Empfohlene Körpergröße
- B = Empfohlener Brustumfang
- C = Empfohlener Taillenumfang
- D = Empfohlene Beininnenlänge

EN ISO 13688:2013

Erhältliche Größe und Auswahl: Die Passform für Taille und Brust ist der Größentabelle zu entnehmen. Diese Kleidungsstücke sind so gefertigt, dass sie auch über anderer Kleidung bequem zu tragen sind.

Leistungsstufen

EN ISO 13688:2013	Anforderungen	Ergebnisse
Ermittlung des pH-Werts	3,5<pH<9,5	Test bestanden
Ermittlung krebsregender aromatischer Amine	Nicht feststellbar	Test bestanden
Einfäulen	± 5 % bei Maschenware ± 3 % bei orthogonalem Gewebe	Test bestanden



























Informationen zu den entsprechenden Vorschriften finden Sie auf dem Bekleidungssetikett.
Die CE-Kennzeichnung auf der PSA bestätigt, dass das Kleidungsstück die Einhaltung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 in Bezug auf Persönliche Schutzausrüstung - PSA und insbesondere auch die Anforderungen hinsichtlich KOMFORT, ERGONOMIE und UNBEDENKLICHKEIT ergattert.
КАТ I МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ

Einschränkung bei der Verwendung:
Dieses Kleidungsstück ist zur Nutzung über den gesamten Arbeitstag geeignet und enthält keine giftigen, krebsregenden oder erbgutverändernden Stoffe, welche die Gesundheit in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnten.
Das Vorhandensein möglicher allergieauslösender Stoffe ist dem Hersteller nicht bekannt. Bitte melden Sie evtl. beobachtete Fälle von Überempfindlichkeit oder allergischer Reaktion. Bei Kontakt mit der Haut von besonders empfindlichen Personen kann jedes Kleidungsstück allergische Reaktionen hervorrufen, die vom Hersteller nicht vorhersehbar sind. In solchen Situationen wird empfohlen, sofort einen Arzt zu Rate zu ziehen.
Einsatzgrenzen: Diese Kleidungsstücke sind nicht geeignet für:
- Einsätze unter außergewöhnlichen oder extremen Bedingungen;
- Alle von der EU-Verordnung 2016/425 festgelegten Einsätze für die persönliche Schutzausrüstung der Kategorien II und III.

Hinweis: Falls vorhanden, können Visier und Kapuze als Schutz verwendet werden.
Aufbewahrung: Die Kleidungsstücke nicht an Orten aufbewahren, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Kleidungsstücke an einem trockenen und sauberen Ort lagern.
Nach dem Verkauf: Der Händler haftet nicht für Kleidungsstücke, deren Etiketten nicht beachtet, beschädigt oder entfernt wurden.
Entsorgung: Wenn das Kleidungsstück niemals mit speziellen Stoffen oder Produkten kontaminiert wurde, kann es als normaler Stoffabfall entsorgt werden, andernfalls entsprechend der Sonderabfallgesetzgebung.

Reinigungsetiketten: Die speziellen Angaben für die Reinigung finden Sie auf dem Bekleidungssetikett.

	Max. Temp. 30°C		Trocknen im Wäschetrockner. Max. Trocknungstemperatur 80°C		Bügeln mit einer Höchsttemp. der Bügelschleife von 200°C		Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen und allen unter dem Symbol F aufgelisteten Lösungsmitteln
	Max. Temp. 30°C Pflegeleicht		Trocknen im Wäschetrockner. Max. Trocknungstemperatur 60°C		Bügeln mit einer Höchsttemp. der Bügelschleife von 150°C		Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen und allen unter dem Symbol F aufgelisteten Lösungsmitteln. Pflegeleicht
	Max. Temp. 40°C Pflegeleicht		Nicht im Wäschetrockner trocknen		Bügeln mit einer Höchsttemp. der Bügelschleife von 110°C		Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen (Destillationstemp. zwischen 150 °C und 210 °C, Flammpunkt zwischen 38 °C und 70 °C)
	Max. Temp. 60°C		Trocknen auf der Wäscheleine im Schatten		Nicht bügeln		Keine chemische Reinigung
	Nur chlorfrei bleichen		Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten				Nassreinigung, Pflegeleicht
	Nicht bleichen						

Reflektierende Bänder, Etiketten, Drucke oder Stickereien dürfen nicht gebügelt werden.
Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von der Verwendung, Reinigung, Aufbewahrung usw. ab. Wenn die Kleidungsstücke nicht weiter optimalen Schutz garantieren können, z.B. wenn das Material beschädigt, abgenutzt oder zerrissen ist, müssen sie ersetzt werden.



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar productos de seguridad. Consulte al responsable de seguridad o a un cargo superior acerca de las prendas adecuadas a las exigencias del trabajo específico. Guarde estas instrucciones en un lugar adecuado para poder consultarlas en cualquier momento.



Consulte la etiqueta de la prenda para obtener información acerca de las normativas correspondientes.
La aplicación de la marca CE en el EPI confirma que la prenda cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual (EPI) y, en particular, con los requisitos de COMODIDAD, ERGONOMÍA e INOCUIDAD.

CAT I RIESGOS MÍNIMOS



Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów uważnie przeczytać instrukcję. Skonsultować się z kierownikiem działu bezpieczeństwa lub z przełożonym w sprawie odpowiedniej odzieży roboczej i wymogów specjalnych. Starannie przechowywać te instrukcje tak, by można z nich skorzystać w dowolnym momencie.



Informacje dotyczące odpowiednich przepisów normatywnych znajdują się na etykietce odzieży.

Naniesienie oznaczenia CE na SOI potwierdza, że odzież gwarantuje zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 w odniesieniu do Środków Ochrony Osobistej, a w szczególności z wymogami KOMFORTU, ERGONOMII i NIESZKODLIWOŚCI.

KAT I RYZYKO MINIMALNE

EN ISO 13688:2013

Ropa de protección (véase la etiqueta).

Requisitos generales:

Esta norma europea especifica los requisitos generales en materia de ergonomía, obsolescencia, uniones e información suministrada por el proveedor.



A = Altura recomendada
B = Medida de tórax recomendada
C = Medida de cintura recomendada
D = Medida del interior de la pierna recomendada

EN ISO 13688:2013

Tallas disponibles y surtido: Se deben consultar las diferentes medidas para la cintura y el tórax en la tabla de tallas. Estas prendas se han diseñado para garantizar el confort y también para su uso sobre otras prendas.

Limitación de uso:

Esta prenda es apta para su uso durante toda la jornada laboral y no contiene sustancias tóxicas, cancerígenas ni mutágenas que puedan suponer un perjuicio para la salud.
El fabricante no tiene evidencia alguna de la presencia de sustancias alergénicas. Si observa alguna reacción de hipersensibilidad o alérgica, le rogamos que nos lo comunique. En contacto con la piel de personas especialmente sensibles, cualquier prenda puede causar reacciones alérgicas que el fabricante no puede prever. En dichas situaciones, se recomienda consultar inmediatamente con un médico.

Límites de uso: estas prendas no son adecuadas para:
- usos en condiciones excepcionales o extremas;
- todos los usos previstos para los Equipos de Protección Individual de las categorías II y III definidas en el Reglamento (UE) 2016/425.

Advertencia: si estuviesen presentes, es posible utilizar la visera y la capucha a modo de protección.

Almacenamiento: Las prendas no se deben colocar en lugares que reciban la luz directa del sol. Las prendas se deben guardar en sitios secos y limpios.






















Posventa: El proveedor no se hará responsable de las prendas cuyas etiquetas hayan sido ignoradas, desfiguradas o quitadas.

Eliminación: Si la prenda nunca se ha contaminado con sustancias o productos concretos, deberá eliminarse como desecho textil normal; de lo contrario, deberán respetarse las disposiciones legislativas vigentes para residuos especiales.

Niveles de prestación

EN ISO 13688:2013	Requisitos	Resultados
Determinación de pH	3,5<pH<9,5	superado
Determinación de aminas aromáticas carcinogénicas	No detectable	superado
Variación dimensional	± 5 % en los tejidos de punto ± 3 % en los tejidos de calada	superado

Etiquetas de lavado: consulte la etiqueta de la prenda para conocer los detalles relativos al lavado.

	Temp. máx. 30 °C		Puede secarse en secadora de tambor rotativo. Temp. máx. de secado 80 °C		Planchar a una temp. máx. de la base de la plancha de 200 °C		Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F.
	Temp. máx. 30 °C Tratamiento delicado.		Puede secarse en secadora de tambor rotativo. Temp. máx. de secado 60 °C		Planchar a una temp. máx. de la base de la plancha de 150 °C		Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F. Tratamiento delicado.
	Temp. máx. 40 °C Tratamiento delicado.		No secar con secadora de tambor giratorio		Planchar a una temp. máx. de la base de la plancha de 110 °C		Limpieza en seco profesional con hidrocarburos (temperatura de destilación entre 150 °C y 210 °C, punto de inflamación entre 38 °C y 70 °C). Tratamiento delicado.
	Temp. máx. 60 °C		Tender a la sombra		No planchar		No limpiar en seco
	Usar solo blanqueador sin cloro		Secar en una superficie horizontal por goteo y la sombra.				Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas.
	No utilizar lejía						





















No se deben planchar las posibles bandas reflectantes, etiquetas, estampados o bordados.

La duración de la vida útil de la prenda depende del tipo de uso, su limpieza, almacenamiento, etc. Las prendas se deben sustituir cuando ya no puedan garantizar los niveles óptimos de protección, por ejemplo, cuando el material sufra daños, desgaste o roturas.

Poziomy wydajności

EN ISO 13688:2013	Wymagania	Wyniki
Określenie pH	3,5<pH<9,5	zaliczony
Określenie rakotwórczych amin aromatycznych	Niewykrywalna	zaliczony
Zmienność wymiarowa	± 5% w przypadku tkaniny z dzianiny ± 3% w przypadku tkaniny ortogonalnej	zaliczony

Etiquetas de lavado: consulte la etiqueta de la prenda para conocer los detalles relativos al lavado.

	Temp. Maks. 30°C		Możliwość suszenia w bębnie obrotowym. Max. Temperatura suszenia 80°C		Prasować w maksymalnej temperaturze poduszki żelazka wynoszącej 200°C		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem czterochloroetenu, jak również wszystkich oznaczonych symbolem F.
	Temp. Maks. 30°C Pranie delikatne		Możliwość suszenia w bębnie obrotowym. Max. Temperatura suszenia 60°C		Prasować w maksymalnej temperaturze poduszki żelazka wynoszącej 150°C		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem czterochloroetenu, jak również wszystkich oznaczonych symbolem F.
	Temp. Maks. 40°C Pranie delikatne		Nie suszyć w bębnie obrotowym		Prasować w maksymalnej temperaturze poduszki żelazka wynoszącej 110°C		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem węglowodorów (temperatura destylacji od 150°C do 210°C, temperatura zapłonu od 38°C do 70°C). Postępować delikatnie
	Temp. Maks. 60°C		Wieszać w cieniu		Nie prasować		Nie czyścić na suchu
	Dozwolone jest tylko wybielanie bezchlorowe		Suszyć na płaskiej powierzchni przez ściąganie w cieniu				Prac profesjonalnie w wodzie, cykl delikatne
	Nie wybielać						

Nie wolno prasować taśm odbłaskowych, etykiet, nadruków lub haftów.

Trwałość odzieży zależy od rodzaju jej użytkowania, czystości, magazynowania, itp. Odzież należy wymienić, gdy nie może już zapewnić optymalnego poziomu ochrony, np. jeżeli materiał jest uszkodzony, zużyty lub podarty.



Les instruksjonene nøye før bruk av personlig verneutstyr. Kontakt sikkerhetsansvarlige eller nærmeste overordnede om klesplaggene egner til spesifikke arbeidsbehov. Ta vare på disse instruksjonene for å konsultere dem ved en senere anledning.



Se etiketten på klesplagget for informasjon om tilsvarende forskrifter. CE-merkingen som brukes på PVU, bekrefter at plagget oppfyller de essensielle helse- og sikkerhetskravene i forordning (EU) 2016/425 vedrørende personlig verneutstyr – PVU, og spesielt også de som gjelder KOMFORT, ERGONOMIKK og SKADESLØSHET. **KATEGORI I MINIMALE RISIKOER**



Enne turvatodetede kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Valides konkreetsed töö jaoks sobivaid ohutuseid konsulteerige ohutuse eest vastutava personalitöötaja või ülemusega. Hoidke käesolev kasutusjuhend alles, et saaksite vastavalt vajadusele seda kasutada.



Kontrollige turvariite siltidel sisalduvat info vastavale normatiivide kohta. (IKV)-le lisatud CE-märgis kinnitab, et rõivas täidab isikukaitsevahendi (IKV-d) käsitleva EL-i määruse 2016/425 üldised tervisekaitse- ja ohutusnõuded, eriti MUGAVUSE, ERGONOMIKA ja OHUTUSE osas. **KATEGORIA I MINIMAALSED OHUD**

EN ISO 13688:2013
Vernetöö (se etiketti).
Generelle krav: Denne europeiske standarden angir generelle krav til ergonomi, aldring, størrelse og merking av vernetøy og til informasjon gitt av produsenten.



- A = Anbefalt høyde
- B = Anbefalt brystmål
- C = Anbefalt livsmål
- D = Anbefalt innvendig benbredde

EN ISO 13688:2013

Tilgjengelig størrelse og valg: Passformen i liv og bryst skal bestemmes ut fra størrelsestabellen. Disse klesplaggene er fremstillet for å sikre komfort selv ved bruk utenpå andre klesplagg.

Bruksbegrensning: Dette klesplagget er egnet til bruk for hele arbeidsdagen, og inneholder ikke giftige, kreftfremkallende eller mutagene stoffer som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på helsen. Produsenten er ikke klar over tilstedeværelsen av allergifremkallende stoffer. Rapporter eventuelle observerte tilfeller av overfølsomhet eller allergisk reaksjon. Ved kontakt med huden til spesielt følsomme mennesker, kan klær forårsake allergiske reaksjoner som ikke er forutsatt av produsenten. Kontakt lege umiddelbart i slike situasjoner.
Bruksvarener: Disse klesplaggene er ikke egnet til:
– bruk under ekstraordinære eller ekstreme forhold,
– all bruk fastsett for personlig verneutstyr i kategori II og III som definert i forordning (EU) 2016/425.

EN ISO 13688:2013
Kaitseriutus (vaata märgistust).
Üldised nõuded: Mainitud Euroopa standard määrab kaitseriituse ergonoomilisuse, kulumise, liitekohtade kinnituse ja tarnija väljastatud info nõuded.



- A = Pikkus
- B = Rinnauümbmõõt
- C = Vööümbermõõt
- D = Sääre sisekülgpikkus

EN ISO 13688:2013

Olemasolevad suurused ja valik: vöö- ja rinnauümbmõõdu sobivuseks kontrollige suuruste tabelit. Rõivaste mugavus on tagatud ka teiste riete peal kandes.

Kasutuspiirang: Rõivaset võib kasutada terve tööpäeva jooksul ja see ei sisalda mügiseid, kantserogeenseid ega mutageenseid aineid, mis võiksid ohustada mingil moel tervist. Tootja ei ole teadlik mis tahes allergeneiliste ainete esinemisest. Ülitundlikkuse või allergilise reaktsiooni esinemise korral palume sellest teatada. Väga tundlike inimeste nahaga kokkupuutumisel võib mis tahes riideesse põhjustada allergilisi reaktsioone, mida tootja ei ole ette näinud. Sellises olukorras pöörduge viivitamatult arsti poole.
Kasutuspiirangud: Käesolevad turvarõivad ei sobi:
- kasutamiseks erandlikes ja ekstreemsetes kasutustingimustes;
- kasutamiseks isikukaitsevahendite määruse 2016/425 (EL) II ja III ohukategoorias loetletud ohtude korral.

Ytelsesnivåer

EN ISO 13688:2013	Krav	Resultater
pH-beregning	3,5<pH<9,5	bestått
Test for kreftfremkallende aminer	Ikke påvist	bestått
Størrelsesvariasjon	± 5 % for sydd stoff ± 3 % for vevd stoff	bestått

Advarsel: Hvis finnes, kan visir og lue også være en del av verneutstyret.
Oppbevaring: Ikke legg klesplaggene i direkte sollys. Oppbevar klesplaggene på et tørt og rent sted.
Ettersalg: Leverandøren er ikke ansvarlig for klesplagg hvis etiketter har blitt oversett, ødelagt eller fjernet.
Kassering: Hvis plagget aldri har blitt forurenset med bestemte stoffer eller produkter, kan det kasseres som vanlig tekstilavfall; ellers må du følge lovbestemmelsene for spesialavfall.

Toimimistasemed

EN ISO 13688:2013	Nõuded	Tulemused
pH arvutus	3,5<pH<9,5	läbis
Kantserogeensete amiinide test	Pole avastatud	läbis
Suuruse variatsioon	± 5 % trikookanga puhul ± 3 % riide puhul	läbis

Hoiatus: Kaitseprillide ja kapuutsi olemasolul kasutada neid ohutuse eesmärgil.
Ladustamine: ärge jätke riideid otsese päikesevalguse kätte. Hoidke riideid kuivas ja puhtas kohas.
Järelturg: Tarnija ei vastuta riiete eest, mille märgistusinfot on eiratud, märgistus on rikutud või eemaldatud.
Utiliseerimine: Kui rõivas pole kunagi saastunud määratletud ainete või toodetega, võib selle utiliseerida hariliku tekstiilijäätmena, muul juhul järgige erijäätmeid puudutavaid õiguslikke eeskirju.

Vaskelapper: Se etiketten på klesplagget for tilsvarende vaskedetaljer.

	Maks temp. 30°C		Kan tørkes i tørketrommel. Maks. tørketemp. 80 °C
	Maks temp. 30°C Delikat vaskesyklus		Kan tørkes i tørketrommel. Maks. tørketemp. 60 °C
	Maks temp. 40°C		Må ikke tørkes i tørketrommel
	Maks temp. 40°C Delikat vaskesyklus		Skal tørkes i skyggen
	Maks temp. 60°C		Skal tørkes på en flat overflate for å dryppe i skyggen
	Kun klorfri bleking er tillatt		
	Tåler ikke klorbleking		

	Stryk med maks. temp. Med et jevnt strykejern ved 200 °C		Profesjonell tørrens med tetrakloretylen, samt med alle lesningsmidler angitt under symbolet F
	Stryk med maks. temp. Med et jevnt strykejern ved 150 °C		Profesjonell tørrens med tetrakloretylen, samt med alle lesningsmidler angitt under symbolet F. Delikat vaskesyklus
	Stryk med maks. temp. Med et jevnt strykejern ved 110 °C		Profesjonell tørrens med hydrokarboner (destillasjonstemperatur mellom 150 °C og 210 °C, flammpunkt mellom 38 °C og 70 °C). Delikat vaskesyklus
	Må ikke strykes		Må ikke renses
			Profesjonell vannvask, skånsom sykklus


Hooldusmärgistus: Kontrollida rõivaste silte õige hoolduse läbiviimiseks.


	Veepesu max 30°C		Võib trummelkuivatada. Max kuivatamistemperatuur 80 °C
	Veepesu max 30°C Õrnpesu tsüklil		Võib trummelkuivatada. Max kuivatamistemperatuur 60 °C
	Veepesu max 40°C		Trummelkuivatust keelatud
	Veepesu max 40°C Õrnpesu tsüklil		Kuivatada varjus
	Veepesu max 60°C		Laotada märjalt kuivama tasasele pinnale ja varjulisse kohta
	Lubatud on ainult kloorivaba pleegitamine		
	Pleegitamine keelatud		


	Triikraua põhja kõrgeim temperatuur 200 °C		Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleeniga ning kõigi tingimärgi F kohta loetletud lahustitega
	Triikraua põhja kõrgeim temperatuur 150 °C		Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleeniga ning kõigi tingimärgi F kohta loetletud lahustitega. Õrnpesu tsüklil
	Triikraua põhja kõrgeim temperatuur 110 °C		Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikega (destilleerimistemperatuur 150–210 °C, leekpunkt 38–70 °C). Õrnpesu tsüklil
	Triikimine keelatud		Keemiline puhastus keelatud
			Professionaalne vespipesu, pehme tsüklil

Eventuelle refleksbånd, etiketter, trykk eller broderier må ikke strykes.
Klesplaggets varighet avhenger av bruk, rensing, oppbevaring, osv. Klesplaggene må skiftes ut når de ikke lenger kan garantere optimalt verneivå, f.eks. hvis materialet er ødelagt, slit eller revet.

Helkurirbasid, silte, trükitud pilte või tikandeid ei ole lubatud trikidä.
Rõiväeseme kasutamisega sõltub kasutusest, puhastusmeetoditest, ladustamisest jne. Rõivad tuleb asendada kui optimaalne ohutustase ei ole enam garanteeritud, näiteks kui materjal on vigastatud, kulunud või rebenenud.


 Lue ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi huolellisesti ennen turvatuotteiden käyttöä. Pyydä turvallisuusvastaavaa! Tai esimieheltä tietoja vaateista, erityisiin työvaatimuksiin sopivista vaatteista. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti, jotta voit etsiä niistä tietoja tarvittaessa.

 Katso asiaankuuluvaa lainsäädäntöä koskevia tietoja vaateen merkinnöistä. Henkilönsuojaimen CE-merkintä vahvistaa, että vaate täyttää asetuksen (EU) 2016/425 olennaiset henkilönsuojaimia sekä etenkin MUKAVUUTTA, ERGONOMIAA ja VAARATTOMUUTTA koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. **LUOKKA I VÄHÄISET RISKIT**

 Lees de instructies aandachtig door voordat u veiligheidsproducten gebruikt. Raadpleeg de verantwoordelijke voor de veiligheid of direct de chef over de geschikte kleding voor specifieke werkbehoefte. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen.

 Zie het label van het kledingstuk voor informatie over de betreffende voorschriften. Het EG-keurmerk op de PBM bevestigt dat het kledingstuk garandeert dat aan de fundamentele vereisten inzake veiligheid en gezondheid is voldaan krachtens de (EU) Regelgeving 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM en in het bijzonder de voorschriften inzake COMFORT, ERGONOMIE en ONSCHADELJKHEID. **CAT I MINIMALE RISICO'S**

EN ISO 13688:2013
Suoja-vaatetus (katso merkinnät).
Yleiset vaatimukset: Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään suojavaatteiden ergonomi, vanhenemista ja yhteensopivuutta koskevat sekä valmistajan antamien tietojen yleiset vaatimukset.



A = Suositeltu korkeus
B = Suositeltu rinnan ympäry
C = Suositeltu vyötärön ympäry
D = Suositeltu jalan sisämitta

EN ISO 13688:2013

Saatavilla oleva koko ja valinta: Istuvuus vyötärön ja rintakehän kohdalla tulee tarkistaa kokotaulukon mukaan. Nämä vaatteet on kehitetty takaamaan mukavuus myös muiden vaatteiden päälle puettuina.

Käyttöä koskevia tietoja:
Tämä vaate soveltuu koko työpäivän kestävään käyttöön.
Valmistajan tiedossa ei ole vaateen sisältämiä mahdollisia allergisoivia aineita. Kaikista havaituista vaateen aiheuttamista yliherkkyystupauksista tai allergisista reaktioista tulee ilmoittaa. Mikä tahansa vaate voi joutuaan kosketuksiin erityisen herkien ihmisten ihon kanssa aiheuttaa allergisia reaktioita, joita valmistaja ei ole osannut ennakoida. Käänny tällaisissa tilanteissa heti lääkärin puoleen.
Käyttörajoitukset:
Nämä vaatteet eivät sovellu:
– käyttöön poikkeuksellisisa tai äärimmäisissä olosuhteissa
– käyttöihin, jotka määritellään luokkien II ja III henkilönsuojaimille asetuksessa (EU) 2016/425.

EN ISO 13688:2013
Beschermende kleding (zie label).
Algemene eisen: Deze Europese norm specificeert algemene vereisten voor ergonomie, veroudering, verlijning en informatie verstrekt door de leverancier.



A = Aanbevolen lengte
B = Aanbevolen borstomvang
C = Aanbevolen taille
D = Aanbevolen binnenbeenlengte

EN ISO 13688:2013

Beschikbare maat en keus: De pasvorm voor taille en borst moet betrekking hebben op de maattabel. Deze kledingstukken zijn ontworpen om comfort te bieden, zelfs wanneer ze over andere kledingstukken worden gedragen.













Bepaking van het gebruik:
Dit kledingstuk is geschikt voor gebruik gedurende de gehele werkdag en bevat geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen die de gezondheid op andere wijze kunnen schaden.
Aan de fabrikant is geen eventuele aanwezigheid van allergene stoffen bekend. Gelieve eventuele vaststellingen van overgevoeligheid of allergische reacties te melden. Bij contact met de huid van bijzonder gevoelige mensen kan het even welk kledingstuk allergische reactie veroorzaken die niet door de fabrikant voorzien zijn. In dergelijke gevallen is het aanbevelen om onmiddellijk een arts te raadplegen.
Gebruiksbeperkingen: Deze kledingstukken zijn niet geschikt voor:
- gebruik onder uitzonderlijke of extreme omstandigheden;
- alle in Verordening (EU) nr. 2016/425 bedoelde toepassingen van persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II en III.










Suoritusastot		
EN ISO 13688:2013	Vaatimukset	Tulokset
pH-arvon analysointi	3,5<pH<9,5	läpäisty
Karsinogeenisten aminien testaus	Ei havaittu	läpäisty
Koon vaihtelu	± 5 % neulekankaila ± 3 % kudotuilla kankaila	läpäisty

Varoitus: jos vaatteeseen sisältyy viisiri huppu, niillä saattaa olla suojaava tehtävä.
Säilytys: Älä säilytä vaatteita suorassa auringonvalossa. Säilytä vaatteita kuivassa ja puhtaassa tilassa.
Myynnin jälkeen: Jälleenmyyjä ei vastaa tuotteista, joiden merkinnät on jätetty huomioimatta, turmeltu tai poistettu.
Hävittäminen: Jos vaate ei ole koskaan likaantunut tietyistä aineista tai tuotteista, se voidaan hävittää normaaliin vaatejätteen mukana. Muussa tapauksessa tulee noudattaa erikoisjärjestyksiä koskevia voimassa olevien lakimääräyksiä.

Prestatieniveaus		
EN ISO 13688:2013	Vereisten	Resultaten
pH-bepaling	3,5<pH<9,5	geslaagd
Bepaling kankerverwekkende aromatische amines	Niet meetbaar	geslaagd
Dimensionale variatie	± 5% voor gebreide stoffen ± 3% voor orthogonale stoffen	geslaagd

Waarschuwing: indien aanwezig, kunnen het vizier en de kap van het beschermende type zijn.
Opslag: Bewaar kleding niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Bewaar de kledingstukken op een droge en schone plaats.
Afval: De leverancier is niet aansprakelijk voor kleding waarvan de labels zijn genegeerd, misvormd of verwijderd.
Verwijdering: Als het kledingstuk noot verontreinigd is geweest met een bepaalde stof of een bepaald product, kan het worden verwijderd als normaal textielafval; anders dient u zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen voor speciaal afval.

Pesumerkinnät: Katso pesuohjeet vaateen merkinnöistä.	
	Lämpötila enintään 30°C
	Lämpötila enintään 30°C Hellävarainen pesuohjelma.
	Lämpötila enintään 40°C
	Lämpötila enintään 40°C Hellävarainen pesuohjelma.
	Lämpötila enintään 60°C
	Vain klooriton valkaisu sallitaan
	Valkaisu kielletty
	Voidaan kuivata kuivausrummussa. Kuivauksen suurin sallittu lämpötila 80 °C
	Voidaan kuivata kuivausrummussa. Kuivauksen suurin sallittu lämpötila 60 °C
	Rumpukuivaus kielletty
	Kuivattava varjoisassa paikassa
	Jätä kuivumaan tasaiselle pinnalle varjoisan paikkaan.

	Silitys aluslevyn enimmäislämpötilassa 200 °C
	Silitys aluslevyn enimmäislämpötilassa 150 °C
	Silitys aluslevyn enimmäislämpötilassa 110 °C
	Silitys kielletty
	Ammattimainen kuivapesu tetrakloorietyleenillä ja kaikilla F-symboleilla merkityillä luottimilla.
	Ammattimainen kuivapesu tetrakloorietyleenillä ja kaikilla F-symboleilla merkityillä luottimilla.
	Ammattimainen kuivapesu hiivädyillä (ristauslämpötila 150–210 °C), imeähdysaste 38–70 °C). Hellävarainen pesuohjelma.
	Kuivapesu kielletty
	Ammattimainen vesipesu, hienopesu. Hellävarainen pesuohjelma.

Waslabels: Zie het label van het kledingstuk voor de bijbehorende wasdetails.			
	Max Temp. 30°C		Drogen in een draaiende droogtrommel mogelijk. Max. Droogtemp. 80°C
	Max Temp. 30°C Delicaat proces		Drogen in een draaiende droogtrommel mogelijk. Max. Droogtemp. 60°C
	Max Temp. 40°C		Niet drogen in droogtrommel
	Max Temp. 40°C Delicaat proces		Aan de lijn drogen in de schaduw
	Max Temp. 60°C		Liggend op een vlak oppervlak droipend drogen in de schaduw
	Alleen niet-chloorhoudend bleekmiddel toegestaan		Niet bleken
	Niet bleken		Niet droog reinigen
	Niet droog reinigen		Professioneel natwassen, delicaat programma

Mahdollisia heijastusnauhoja, merkintöitä, painatuksia tai kirjailuja ei saa siliittää.
Mahdollisen käyttöikä riippuu käytöstä, puhdistuksesta, säilytyksestä jne. Vaatteet tulee vaihtaa uusiin, kun ne eivät enää takaa optimaalista suojaustasoa, esim. jos materiaali on vahingoittunut, kulunut tai revennyt.

Reflecterende banden, etiketten, prints of borduurwerk mogen niet worden gestreken.
De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van het gebruik, de reiniging, enz. Kledingstukken moeten vervangen worden als ze niet langer optimale bescherming bieden, bijvoorbeeld als het materiaal beschadigd, versleten of gescheurd is.



Пред да ги користите безбедносните производи, внимателно прочитајте ги упатствата. Консултирајте се со менџерот за безбедност или со вашиот претпоставен во врска со облеката што е соодветна на специфичните работни услови. Внимателно чувајте ги овие упатства за да може да се консултирате со нив во секое време.

EN ISO 13688:2013

Заштитна облека (види ја етикетата).
Опашти барања: Овој европски стандард ги специфицира општите барања за ергономија, застареност, означување на големината и информации обезбедени од добавувачот.



A = Препорачана висина
B = Предложен обем на градите
G = Предложен димензиј на внатрешниот дел од носете

EN ISO 13688:2013

Достапна големина и избор: Погледнете во табелата со димензии за големината на струкот и градите. Овие облеку се создадени за да обезбедат удобност, дури и ако се носат над други облеку.

Нивоа на перформанс

EN ISO 13688:2013	Барања	Резултат
Одредување на pH	3,5<pH<9,5	поминат
Утврдување на канцерогени ароматични амини	Не може да се добие	поминат
Варијација во димензиите	+ 5% за плетени материјали + 3% за ткаени материјали	поминат

Етикети за перење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветните упатства за перење.

	Макс. темп. 30°C		Можно е сушење со ротирани тапан. Темп. макс. за сушење 80°C
	Макс. темп. 30°C		Можно е сушење со ротирани тапан. Макс. темп. за сушење 80°C
	Макс. темп. 40°C		Можно е сушење со ротирани тапан. Макс. темп. за сушење 60°C
	Макс. темп. 40°C		Не се суши во машина за сушење
	Макс. темп. 60°C		Сушење под сенка
	Макс. темп. 60°C		Сушење на рамна површина за цedeње под сенка.
	Дозволено е само белење без хлор		
	Не се белее		

Не пеглајте ги лентите што рефлектираат, етикетите, отпатчиците или везот.

Времетраењето на облеката зависи од видот на употреба, чистотата, чувањето и сл. Облеките мора да се заменат кога повеќе не можат да гарантираат оптимални нивоа на заштита, на пр. ако материјалот е оштетен, истрошен или искинат.



Погледнете ја етикетата на облеката за информации во врска со соодветните стандарди.
Примената на означувањето CE на ЛЗО потврдува дека облеката гарантира исполнување на основните здравствени и безбедносни барања од Регулатива (ЕУ) 2016/425 во однос на лична заштитна опрема - ЛЗО и особено оние за КОМФОР, ЕРГОНОМИЈА и БЕЗБЕДНОСТ.
МИНИМАЛНИ РИЗИЦИ CAT I

Ограничувања на употребата:

Оваа облека е погодна да се користи во текот на целиот работен ден и не содржи токсични, канцерогени или мутагени супстанции што може негативно да влијаат врз здравјето во која било друга смисла.

Каково било присуство на алергени материји не е познато на производителот. Ве молиме пријавете ги сите забележани случаи на преосетливост или алергиска реакција. Во контакт со кожата на особено чувствителни луѓе, секвој облека може да предизвика алергички реакции што не се предвидени од производителот. Во такви ситуации се препорачува веднаш да се консултирате со лекар.

Ограничувања на употребата:

Овие облеку не се соодветни за:
- употреби во исклучителни или екстремни услови;
- сите употреби што се предвидени за категоријата II и III за лична заштитна опрема дефинирани во Регулативата (ЕУ) 2016/425.

Предупредување: доколку има визир и хауба, тие можат да обезбедат заштита.

Чување: Не чувајте ги облеките на места што се изложени на директна сончева светлина. Чувајте ги облеките на суво и чисти места.

По продажбата: Добавувачот не е одговорен за облеките чиј етикетите биле игнорирани, оштетени или отстранети.

Фрлање: Доколку облеката никогаш не била контаминирана со посебни супстанции или производи, може да се фрли како нормален текстилен отпад, а во спротивно, треба да се следат законските прописи што важат за посебен отпад.

	Да се пегла на макс. темп. на пеглата од 200°C		Професионално хемиско чистење со тетрахлоретилен, како и сите растворувајчи означени со симболот F.
	Да се пегла на макс. темп. на пеглата од 150°C		Професионално хемиско чистење со тетрахлоретилен, како и сите растворувајчи означени со симболот F. Деликатна процедура.
	Да се пегла на макс. темп. на пеглата од 110°C		Професионално хемиско чистење со јаглеводороди (температура за деастирација помеѓу 150°C и 210°C, точна на палење помеѓу 35°C и 70°C). Деликатна процедура.
	Не се пегла		Не се чисти со хемиско чистење
			Професионално перење со вода, деликатен циклус.



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser des produits de sécurité. Consultez le responsable de la sécurité ou le supérieur concernant les vêtements adaptés aux différentes exigences professionnelles. Conserver avec soin ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

EN ISO 13688:2013

Exigences de protection (voir étiquette).

Exigences générales:
Cette norme européenne spécifie les exigences générales en matière d'ergonomie, de vieillissement, encolure et informations fournies par le fournisseur.



A = Hauteur conseillée
B = Tour de poitrine recommandée
C = Tour de taille recommandée
D = Mesure de l'entrejambe recommandée

EN ISO 13688:2013

Taille disponible et Gamme: la portabilité au niveau de la taille et du torse doit être reportée dans le tableau des tailles. Ces vêtements ont été conçus pour garantir le confort même portés par-dessus d'autres vêtements.

Niveaux de performance

EN ISO 13688:2013	Exigences	Résultats
Détermination de pH	3,5<pH<9,5	réussi
Détermination des amines aromatiques cancérigènes	Non mesurable	réussi
Variations dimensionnelles	± 5 % pour l'étoffe de bonneterie ± 3 % pour le tissage 3D	réussi

Étiquettes de lavage: se reporter à l'étiquette du vêtement pour les détails relatifs au lavage correspondants.

	Temp. max 30°C		Séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif possible. Temp. maximale de séchage : 80 °C
	Temp. max 30°C		Séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif possible. Temp. maximale de séchage : 60 °C
	Temp. max 40°C		Ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif
	Temp. max 40°C		Étendage à l'ombre
	Temp. max 60°C		Sécher à l'ombre, sur une surface plane, pour que l'eau puisse s'égoutter
	Produit de blanchiment sans chlore uniquement		
	Ne pas utiliser de javel		

Les éventuelles bandes réfléchissantes, étiquettes, impressions ou broderies ne doivent jamais être repassées.

La durée de vie d'un vêtement dépend du type d'utilisation, nettoyage, stockage, etc. Les vêtements doivent être remplacés quand ils ne peuvent plus garantir des niveaux de protection optimum, par exemple si le matériel est abîmé, usé ou déchiré.



Se reporter à l'étiquette du vêtement pour les informations relatives aux normes correspondantes.
Les EPI certifiés CE sont garantis conformes aux exigences en matière de santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), ainsi qu'aux exigences en matière de CONFORT, D'ERGONOMIE et d'INNOVATION.
CAT I RISQUES MINIMES

Limite d'utilisation:

Ce vêtement est adapté à une utilisation pendant une journée de travail complète et ne contient pas de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes susceptibles d'affecter la santé de quelque façon que ce soit.

Le fabricant n'a pas connaissance d'une éventuelle présence de substances allergènes. Merci de signaler tout cas d'hypersensibilité ou de réaction allergique observé. Pour les personnes ayant une peau extrêmement sensible, tout vêtement est susceptible d'entraîner des réactions allergiques non prévues par le fabricant au contact de la peau. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.

Limites d'emploi:

Ces vêtements ne sont pas adaptés à:
- des utilisations dans des conditions exceptionnelles ou extrêmes;
- toutes les utilisations prévues pour les Équipements de Protection Individuelle de catégorie II et III définies dans le Règlement (UE) 2016/425.

Avertissement: le cas échéant, visière et capuche peuvent servir de protection.

Stockage: ne pas ranger les vêtements dans des lieux éclairés par la lumière solaire directe. Conserver les vêtements dans des lieux secs et propres.

Service après-vente: le fournisseur ne sera pas tenu pour responsable des vêtements dont les étiquettes ont été ignorées, abîmées ou retirées.

Élimination: si le vêtement n'a jamais été contaminé par des substances ou des produits particuliers, il peut être éliminé comme un déchet textile normal; si ce n'est pas le cas, suivre les exigences législatives en vigueur pour les déchets spéciaux.

	La température du fer à repasser ne doit pas dépasser 200 °C		Nettoyage professionnel à sec avec du perchloroéthylène ou des solvants pétroliers (indication de nettoyage F)
	La température du fer à repasser ne doit pas dépasser 150 °C		Nettoyage professionnel à sec avec du perchloroéthylène ou des solvants pétroliers (indication de nettoyage F). Programme délicat
	La température du fer à repasser ne doit pas dépasser 110 °C		Nettoyage professionnel à sec avec des solvants pétroliers (temp. de distillation située entre 150 et 210 °C, point d'éclair situé entre 38 et 70 °C). Programme délicat
	Ne pas repasser		Ne pas nettoyer à sec
			Lavage à l'eau professionnel. Cycle délicat



יש לקרוא את ההוראות בקפידה לפני השימוש במוצרי בטיחות. יש להתייעץ עם אחראי הבטיחות או עם מנהל לגבי הלבוש המתאים למשימות עבודה מסוימות. יש לשמור הוראות אלו כדי שניתן יהיה לעיין בהן בעת הצורך.



יש לעיין בתווית הבגד לקבלת מידע על התקנות המתאמות. סימול CE שמופיע על ציוד להגנה אישית מאשר שהבגד עומד בדרישות הבריאות והבטיחות ההכרחיות של תקנה (EU) 2016/425 בנוגע לציוד אישי (PPE) ובמיוחד גם אלה של נוחות, ארגונומיה ואי-גרמט נוק.

קטלוג סיכונים מזעריים



Pirms drošības izstrādājumu lietošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Lūdziet drošības pārvaldniekam vai savam priekšniekam informāciju par apģērbu, kas piemērots konkrētām darba prasībām. Rūpīgi glabājiēt šos norādījumus, lai varētu tos skatīt jebkurā laikā.



A = leteicamais garums
B = leteicamais krūškurvja apkārtmērs
C = leteicamais vidukļa apkārtmērs
D = leteicamais stakles qarums

EN ISO 13688:2013

Pieejamie izmēri un izvēle: Izmēru tabulā skatiet vidukļa un krūšu apkārtmēru. Šis apģērbs ir izstrādāts, lai gādātu par komfortu arī tad, ja tiek valkāts virs cita apģērba.

Veiktspējas līmeņi

EN ISO 13688:2013	Prasības	Rezultāti
pH aprēķins	3,5<pH<9,5	Pārbaucējam izturēta
Kancerogēnu amīnu pārbaude	Nav konstatēts	Pārbaucējam izturēta
Izmēru variācijas	± 5% adītiem audumiem ± 3% austiem audumiem	Pārbaucējam izturēta

Markējuma sniegtā informācija par mazgāšanu: Apģērba markējumā skatiet atbilstošos mazgāšanas norādījumus.

	Maks. temp. 30 °C		Var žāvēt veļas žāvētājā. Maks. žāvēšanas temp. 80 °C		Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 200 °C		Profesionālā ķīmiskā tīrīšana ar tetrahlorētilēnu, kā arī ar visām šķīdinātājiem, kas norādīti zem simbola „P”.
	Maks. temp. 30 °C		Var žāvēt veļas žāvētājā. Maks. žāvēšanas temp. 80 °C		Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 150 °C		Profesionālā ķīmiskā tīrīšana ar tetrahlorētilēnu, kā arī ar visiem šķīdinātājiem, kas norādīti zem simbola „P”.
	Maks. temp. 40 °C		Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā		Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 110 °C		Profesionālā ķīmiskā tīrīšana ar ogļūdeņražiem (destilācijas temp. no 150 °C līdz 210 °C), uzliesmošanas temp. no 33 °C līdz 70 °C).
	Maks. temp. 60 °C		Žāvējiet ēnā		Nedrīkst gludināt		Maigās veļas mazgāšanas cikls
	Atļauts izmantot tikai tādus baltinātājus, kas nesatur hloru		Žāvējiet uz plakānas virsmas ēnā				Profesionālā mazgāšana ar ūdeni, saudzīgais režīms
	Nedrīkst baltināt						

Nedrīkst gludināt atstarojošās lentes, markējumu, apdrukas un izšuvumus.

Apģērba darbmūžs ir atkarīgs no lietojuma veida, tīrības, glabāšanas un citiem apstākļiem. Apģērbs ir jāmaina, kad tas vairs nevar garantēt optimālu aizsardzības līmeni (ja materiāls ir bojāts, izdilis vai saplēsts).



EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013

הגבלת שימוש:

על ידי הספק.

ניתן להשתמש בבגד זה במשך כל יום העבודה ואינו מכיל חומרים
עצילים, סמרטוטים, מוטות שיכולים להשפיע לרעה על הבידואים באופן
כלשהו. הדין הוא למדע לקיים את חומרים האלרגיים שלהם.
אנא הוצו על כל מקרה של תגובת רגישות יתר או תגובה אלרגית
במגע עם העור של אנשים רגישים במיוחד, כל לבוש עלול
לגרום לתגובות אלרגיות שלא חזו על ידי היצרן. במקרים
אלה, פנה לקבלת ייעוץ מרופא מיד.

אגבלת שימוש: בגדים אלה אינם מתאימים ל:

שימוש בתנאים חריגים או קיצוניים;

כל השימושים הצפויים עבור

אפשרויות להגנה אישית מקטגוריה 2 ו-3 המוגדרות בחקוקה

2016/425 (EU)

A = גובה מומלץ
B = היקף חזה מומלץ
C = היקף מותניים מומלץ
D = מידה פנימית של הרגל מומלצת

מידה זמינה ובחירה: ההתאמה למוותניים ובית החזה צריכה להתייחס לטבלה 'מידות'. פריטי לבוש אלה נוצרו כדי להבטיח נוחות גם כאשר לובשים אותם מעל בגדים אחרים.

רמות ביצועים

תכונות	דרישות	EN ISO 13688:2013
עבר	$3,5 < \text{pH} < 9,5$	חישוב pH
עבר	לא זוהה	בדיקת אמינים קרטיניים
עבר	5% צבע אדום סגור 3% צבע אדום	שונויות גודל

מזהרה: אם קיימים, מגן הפנים והכובע הם לצורך הגנה.
מחסן: אין לאחסן בגדים אלה במקום החשוף לקרינת שמש ישירה.
 ש לשמור את הבגדים במקומות יבשים ונקיים.

לאחר המכירה: הספק לא יישא באחריות עבור בגדים שתוויותיהם נוסרו או שלא התייחסו לכתוב בהן.

יטלוקו כאשפת בד רגילה; אחרת, יש לנהוג בהתאם לדרישות עבור אשפה מיוחדת.

וויזות ניקוי: יש לעיין בתוויית הבגד לקבלת מידע אודות אופן הניקוי הדרוש.

[illegible]

אין לגהץ סרטים זוהרים, תוויות, הדפסים או רקמות.

אופטימליות, לדוגמה, אם החומר פגום, בלי או מרוע.



Prieš naudodami saugos produktus, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasikonsultuokite su saugos vadovu arba aukštesnes pareigas einančiu asmeniu dėl drabužių, atitinkančių specifinius darbo reikalavimus. Rūpestingai pasidėkite šias instrukcijas taip, kad bet kada galėtumėte jas peržiūrėti.



Pažvelkite į drabužio etiketę informacijos apie atitinkamus standartus. Ant AAP pateikto CE ženkliniu patvirtinama, kad drabužis atitinka Reglamento (ES) 2016/425 esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, susijusius su asmenine apsaugos įranga (AAP), bei, be kita ko, PATOGUMO, ERGONOMIKOS ir NEPAVOJINGUMO reikalavimus.

I KATEGORIJA. MINIMALIOS RIZIKOS



Pažljivo pročitajte upute prije uporabe sigurnosnih proizvoda. Obratiti se osobi koja je odgovorna za sigurnost ili svom nadređenom u vezi prikladne odjeće prema zahtjevima specifičnog posla. Brižno čuvati ove upute radi njihovog čitanja u bilo kojem trenutku.



Osloniti se na etiketu odjegovnog predmeta za informacije o odgovarajućim propisima. Primjenom oznake CE na OZS-u potvrđuje se da se odjegovnim predmetom jamči zadovoljavanje osnovnih zahtjeva za zdravlje i sigurnost Uredbe (EU) 2016/425 vezano uz osobnu zaštitnu opremu – OZS, a osobito za UDOBNOŠĆ, ERGONOMIČNOST I BEZOPASNOŠĆ.

KAT I MINIMALNI RIZICI

EN ISO 13688:2013

Apsauginiai drabužiai (žr. etiketę).

Bendrieji reikalavimai: siame Europos standarte nurodyti bendrieji reikalavimai dėl ergonomikos, nusidėvėjimo, dydžio žymens ir tiekėjo pateiktos informacijos.



- A = rekomenduojamas ūgis
- B = siūloma klubų apimtis
- C = siūloma juosmens apimtis
- D = siūlomas vidinės kojos dalies matmuo

EN ISO 13688:2013

Galimas dydis ir pasirinkimas. Juosmens ir krūtinės dydžius rasite dydžių lentelėje. Šie drabužiai sukurti siekiant užtikrinti komfortą net ir dėvint virš kitų drabužių.

Naudojimo apribojimai

Šis drabužis tinkamas naudoti visą darbo dieną, jo sudėtyje nėra toksinių, kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, galinčių kaitalį neigiamai paveikti sveikatą. Gamintojas informacijos apie sudėtyje esančias alergiją sukeliančias medžiagas neturi. Pastebėję padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos atvejų, praneškite mums. Kai žmonių oda labai jautri, alerginė reakcija, su kuria gamintojas nėra susidūręs, sukelti gali bet kokio tipo drabužis. Tokiais atvejais nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Dėvėjimo apribojimai

Šie drabužiai netinkami:

- naudoti išskirtinėms arba ekstremaliomis sąlygomis;
- naudoti visomis sąlygomis, taikomomis II ir III kategorijos asmeninėms apsaugos priemonėms, apibrėžtoms reglamente (ES) 2016/425.

EN ISO 13688:2013

Žaistina odjeća (vidi etiketu).

Opći zahtjevi: Ovom se europskom normom pobliže određuju opći zahtjevi vezani uz ergonomiju, zastarjevanje, lijepljenje i informacije koje daje dobavljač.



- A = Preporučena visina
- B = Predloženi opseg prsna
- C = Predloženi opseg struka
- D = Predložena mjera unutrašnjeg dijela noge

EN ISO 13688:2013

Raspodjelja veličina i odabir: Za prilagodljivost mjera odjeće za struk i prsa osloniti se na tablicu s mjerama. Ovi su odjevni predmeti izrađeni u cilju osiguranja udobnosti i, čak kada se nose iznad druge odjeće.

Ograničenja pri uporabi:

Ovaj odjevni predmet prikladan je za uporabu tijekom cijelog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene, mutagene tvari koje bi mogle negativno utjecati na zdravlje u bilo kojem drugom smislu. Moguća prisutnost alergenskih tvari nije poznata proizvođaču. Navedite moguće pojave preosjetljivosti ili alergijske reakcije. U doticaju s kožom osoba koje su naročito osjetljive, bilo kojim odjegovnim predmetom mogu se prouzrokovati alergijske reakcije koje proizvođač nije predvidio. U takvim se situacijama preporučuje odmah obratiti liječniku.

Ograničenja rabljenja:

Ovi odjevni predmeti nisu prikladni za rabljenje:

- u iznimnim ili ekstremnim uvjetima;
- u svim primjenama predviđenim za Osobna zaštitna sredstva II i III kategorije uređenim Uredbom (EU) 2016/425.

Veikimo lygiai

EN ISO 13688:2013	Reikalavimai	Rezultatai
pH skaičiavimas	3,5<pH<9,5	praėjo
Kancerogeninių aminų bandymas	Neaptikta	praėjo
Dydžio keitimas	± 5 % – megztas audinys ± 3 % – austinis audinys	praėjo

[Spėjimas: jei antveidis ir gobtuvas yra, jie gali apsaugoti.

Laikymas: nelyaikyti drabužių tiesioginiui saulės spindulių apšviestose vietose. Padėkite juos sausose ir švarioje vietoje.

Po pardavimo: tiekėjas nėra atsakingas už drabužių, kurių etiketėmis nebuvo vadovautais, jos buvo sugadintas ar pašalintas.

Išmetimas: jei drabužis niekada nebuvo užterštas specifinėmis medžiagomis ar produktais, jis turi būti išmestas kaip įprastos tekstilės atliekos; kitu atveju reikia vadovautis teisės aktų nuostatomis, taikomomis specialiosioms atliekoms.

Razine svojstava

EN ISO 13688:2013	Zahtjevi	Rezultati
Određivanje pH-vrijednosti	3,5<pH<9,5	prolazno
Utvrđivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može se očitati	prolazno
Varijacija u dimenzijama	± 5 % za pleteni materijal ± 3 % za tkani materijal	prolazno

Upozorenje: ako su prisutni, vizir i kapuljača mogu predstavljati zaštitu.

Sklađštenje: ne odlagati odjevne predmete na mjestu izloženja izravnoj Sunčevoj svjetlosti. Čuvati odjevne predmete na suhim i čistim mjestima.

Usluga nakon prodaje: dobavljač se neće smatrati odgovornim za odjevne predmete čije su etikete zamarnarene, oštećene ili uklonjene.

Žbrinjavanje: ako se nikad nije došlo do da se odjevni predmet zagađi posebnim tvarima ili proizvodima, može se odožiti kao običan tekstilni otpad, inače se odože u skladu s važećim zakonskim nuputcima za posebni otpad.

Skalbimo etiketės: atitinkamas skalbimo instrukcijas rasite drabužio etiketėje.

	Maks. temp. 30 °C		Galima džiovinti džiovyklėje. Maks. džiovimo temp. 80 °C
	Maks. temp. 30 °C		Galima džiovinti džiovyklėje. Maks. džiovimo temp. 60 °C
	Maks. temp. 40 °C		Nedžiovinti būgūnėje džiovyklėje
	Maks. temp. 40 °C		Džiovinti saulės neapšviestoje vietoje
	Maks. temp. 60 °C		Džiovinti ant lygaus paviršiaus, kad vanduo nuvarėtų į saulės neapšviestą vietą
	Galima balinti tik nenaudojant chloro		
	Nebalinti		

	Lyginti taikant maks. temp. Lygintuvo padėtas turi būti ikaftes iki 200°		Galimas profesionalus sausasis valymas naudojant tetrachloroetileną, taip pat visus triplikus, ant kurių pateiktas F simbolis
	Lyginti taikant maks. temp. Lygintuvo padėtas turi būti ikaftes iki 150°		Galimas profesionalus sausasis valymas naudojant tetrachloroetileną, taip pat visus triplikus, ant kurių pateiktas F simbolis, švelnus skalbimo ciklas
	Lyginti taikant maks. temp. Lygintuvo padėtas turi būti ikaftes iki 110°		Galimas profesionalus sausasis valymas naudojant angljavenanilius (distiliavimo temperatūra esant tarp 150–210 °C o pilpusio temperatūra gūant tarp 38–39 °C) švelnus skalbimo ciklas
	Nelyginti		Nevalyti sausuoju būdu
			Profesionalus plovimas vandeniu, švelnus ciklas

Etikete s uputama za pranje: Osloniti se na etiketu odjegovnog predmeta u vezi odgovarajućih detalja o pranju.

	Najviša temperatura 30 °C		Moguće je sušenje u sušili. Temp. maks. za sušenje od 80 °C
	Najviša temperatura 30 °C		Moguće je sušenje u sušili. Temp. maks. za sušenje od 60 °C
	Najviša temperatura 40 °C		Ne sušiti u sušili
	Najviša temperatura 40 °C		Stavljanje na sušilo u sjenvotom prostoru
	Najviša temperatura 60 °C		Sušite cijedenjem na ravnoj površini u sjenvotom prostoru
	Dopušta se samo izbjeljivanje bez klora		
	Ne izbjeljivati		


	Glačajte na temp. maks. potplate glačala od 200 °C		Profesionalno kemjsko čišćenje tetrachloroetilenom, kao i ostalim otapalima označnim simbolom F. Osjetljivi postupak
	Glačajte na temp. maks. potplate glačala od 150 °C		Profesionalno kemjsko čišćenje tetrachloroetilenom, kao i ostalim otapalima označnim simbolom F. Osjetljivi postupak
	Glačajte na temp. maks. potplate glačala od 110 °C		Profesionalno kemjsko čišćenje uplikovodima (temp. destilacije između 150 °C i 210 °C, točka zapaljivosti između 38 °C i 70 °C). Osjetljivi postupak
	Ne glačati		Kemjsko čišćenje dozvoljeno
			Profesionalno pranje vodom, lagani ciklus

Nelyginkite jokių šviesą atspindinčių juostelių, etiketčių, spaudinių ar siuvinių detalių.


Drabužio nusidėvėjimas priklauso nuo naudojimo būdo, švarumo, laikymo ir t. t. Drabužiai turi būti pakeičiami, kai nebegali garantuoti optimalaus apsaugos lygio, pvz., jei medžiaga pažeista, nusidėvėjusi ar suplėšyta.


Moguće reflektirajuće trake, etikete, tiskani prikazi ili vezovi se ne smiju glačati.

Vijek trajanja odjegovnog predmeta ovisi o vrsti uporabi, čišćenju, skladištenju, itd. Odjevni predmeti se moraju zamjenjivati kad više ne mogu jamčiti besprijekeorne razine zaštite, npr. ako je materijal oštećen, istrošen ili poderan.

 Figyelmenes olvasna el az utasításokat a biztonsági termékek használata előtt. Beszéljen a balesetvédelmi felelőssel vagy felettesével az adott munkavégzés követelményeinek megfelelő védőruházatról. Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat, hogy bármikor újraolvashassa.

 A ruházat címkéjéről tájékozódhat a vonatkozó előírásokról. A CE-jelölésnek az egyéni védésszerekzőzőn történő feltüntetése azt jelzi, hogy a ruházatra garanciaja az (EU) 2016/425 rendelet által az egyéni védésszerekzőzők vonatkozásában támasztott alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek történő megfelelést, különös tekintettel a KOMFORT, az ERGONOMIA és az ÁRTALMATLANSÁG tekintetében előírt követelményekre. **I KAT. MINIMÁLIS KOCKÁZAT**

 Lestu þessar leiðbeiningar vandlega áður en öryggisvörur eru notaðar. Leitaðu ráða hjá öryggissjóðra eða yfirmanni þínum varðandi upplýsingar um fatnað sem hentar ákveðnum vinnukröfum. Geymdu þessar leiðbeiningar til upplýttar síðar meir.


 Kynntu þér merkiðna flukunnar til að fá upplýsingar um viðeigandi staða. CE-merkingin sem notuð er á hlífðarbúnaðinn staðfestir að flukin uppfyllir nauðsynlegar kröfur um heilbrigði og öryggi í reglugerð (ESB) 2016/425 í tengslum við persónuhlífar og einkum þær sem tengjast ÞÆGINDUM, VINNUVISTFRÆÐI og SKAÐLEYSI. **FLOKKUR I, LAGMARKSHÆTTA**

EN ISO 13688:2013
Védöðlötzet (lásd a bevart címkét).
Általános követelmények:
Ez az európai szabvány részletezi az ergonómiára, avulásra, rögzítésre és a szállító által megadandó információkra vonatkozó követelményeket.

A használat korlátozása:
Jelen öltözék alkalmas a teljes munkanapon keresztül történő viselésre, és nem tartalmaz rákkeltő, mutagén vagy bármilyen más értelemben toxikus anyagokat, amelyek károsítanák az egészséget. A gyártónak nincs tudomása allergén anyagok jelenlétéről. Kérjük, jelezzék, ha bármilyen túlzéskénységet vagy allergiás reakciót tapasztalnak. Különösen érzékeny embereknek a bőrrel érintkezve bármilyen ruházat kiváltást a gyártó által előre nem látott allergiás reakciókat. Ilyen esetben ajánlott azonnal orvoshoz fordulni.
Az alkalmazás körülményei:
Jelen védőöltözék nem alkalmasak: - rendkívüli vagy szélsőséges körülmények közötti alkalmazásra; - mindazokra az alkalmazásokra, amelyeket a 2016/425 EU rendelet a II. és III. kategóriába sorol.

EN ISO 13688:2013
Hlílförfatnaður (sjá merkiðna).
Almennar kröfur: Þessi Evrópuþaðill tilgreinir almennar kröfur fyrir vinnuvistfræðilega, úrelðingrar, stærðarmerkingu og upplýsingar veittar frá birgja.


Takmarkanir á notkun:
Þessi flík hentar til notkunar allan vinnudaginn og inniheldur ekki eitruð, krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi efni sem kunna að hafa skaðleg áhrif á heilsu á einhvinn hátt. Framleiðandann er ekki kunnugt um tilvist öfnamsvaldandi efna. Vinsamlegast tilkynnið um öll merkanleg tilfelli öfnams eða öfnamsviðbragða. Komist fatnaður í snertingu við hús sérstaklega viðkvæmra einstaklinga kann hann að valda öfnamsviðbrögðum sem framléiðandinn hefur ekki séð fyrir. Í slíkum tilvikum skal tafarlaust leita lækns.
Takmarkanir á notkun:
Þessar flíkur henta ekki fyrir: - notkun í övunlegjum eða öfgakendnum aðstæðum - alla notkun sem skilgreind er fyrir flokk II og III á persónuhlífunni sem tilgreind er í reglugerð (ESB) 2016/425.



A = Javasolt testmagasság
B = Ajánlott mellbőség
C = Ajánlott derékiség
D = Ajánlott bels lászárhossz

EN ISO 13688:2013

Elérhető méretek és választás: A kényelmes derékiség és mellbőség tekintetében lásd a mérettáblázatot. Ezeket az öltözékeket úgy alakították ki, hogy más ruházatra felvéve is kényelmet biztosítsanak.



A = Ráðlögð hæð
B = Ráðlagt þrjóstmál
C = Ráðlagt mittismál
D = Ráðlögð mæling innanfötur

EN ISO 13688:2013

Fáanlegar stærðir og sníð:
Kynntu þér stærðartöluna fyrir mittismál og bringu. Þessar flíkur hafa verið settar saman til að tryggja þægindi jafnvel þegar þær eru notaðar yfir aðrar flíkur.











Teljesítményszintek		
EN ISO 13688:2013	Követelmények	Eredmények
PH-érték meghatározása	3,5<pH<9,5	Átment
Rákkeltő aromás aminok meghatározása	Nem kimutatható	Átment
Méretbeli ingadozás	± 5% kötött szövet esetén ± 3% eszmény merőleges szálakból szőtt (ortogonális) szövet esetén	Átment













Figyelmeztetés: a napellenző és kapucni/csullya, ha van, védelmet nyújtat.
Tárolás: Ne tárolja a ruházatot közvetlen napfénynek kitelt helyen. A ruhákat tiszta és száraz helyen tartsa.
Vevőszolgálat: A szállító nem vállal felelősséget azon ruházatokért, amelyeknél a címkét figyelmen kívül hagyják, megrogálják vagy eltávolítják.
Megsemmisítés: Amennyiben a ruhadarak korábban soha nem szennyeződött bizonyos anyagokkal vagy termékekkel, megsemmisíthető hagyományos textíliahulladékként, ellenkező esetben a speciális hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.











Frammistöðustig		
EN ISO 13688:2013	Kröfur	Niðurstöður
pH útreikningur	3,5<pH<9,5	Staðið
Prof fyrir krabbameinsvaldandi amin	Hafa ekki greint	Staðið
Stærðarfrávik	± 5% fyrir þrjóstað efni ± 3% fyrir öð efni	Staðið

Aðvörðun: ef skyggni eða hetta er til staða geta þær veitt vernd.
Geymsla: Ekki geyma flíkurna á stöðum með heinu sólarljósi. Geymdu flíkurna á þurrum og heinu stöðum.
Þjónusta vegna seldrar vöru: Birgirinn ber ekki ábyrgð á flíkum ef merkiðna þeirra hafa verið hagskað, skemmdir eða fjarlægðir.
Förgun: Ef flíkur hefur aldrei gengast af sérstökum efnum eða vörum má farga henni sem venjulegum textíllörgangi; annars skal fylgja lagaákvæðum um sérhæfðan úrgang.

Kezelési címke (textil-KRESZ): A mosással kapcsolatos sajtáságokat lásd az öltözék kezelési címkéjén.			
	Legfeljebb 30°C -on mosható		Szárítógépben történő szárítás lehetséges. Max. szárítási hőm.: 80°C
	Legfeljebb 30°C -on mosható Kímélő eljárás		Szárítógépben történő szárítás lehetséges. Max. szárítási hőm.: 60°C
	Legfeljebb 40°C -on mosható Kímélő eljárás		Forgódobos mosógépben nem centrifugázható
	Legfeljebb 40°C -on mosható Kímélő eljárás		Árnýékba kitergetve szárítandó
	Legfeljebb 60°C -on mosható		Sima felületen, árnyékban, csipegetve szárítandó
	Csak klórmentes fehérítés megengedett		
	Fehéríteni tilos!		

	Max. 200°C-os hőm. vasalóval vasalando		Professzionális vegytisztítás tetraklór-étlenel, valamint az összes „F” jelű oldószerrel
	Max. 150°C-os hőm. vasalóval vasalando		Professzionális vegytisztítás tetraklór-étlenel, valamint az összes „F” jelű oldószerrel. Kímélő eljárás
	Max. 110°C-os hőm. vasalóval vasalando		Professzionális vegytisztítás szénhidrogénekkel (150°C és 210°C közötti desztillációs hőmérséklet, 38°C és 70°C közötti öbőnapont). Kímélő eljárás
	Vasalni tilos!		Vegytisztítás tilos!
			Professzionális mosás vízzel, kímélő eljárással

Þvottamerkingar: Kynntu þér merkiðna flíkur til að fá viðeigandi þvottaleiðbeiningar.			
	Hám.hiti 30°C		Má fara í þurrkara. Hám.hiti í þurrkara 80°C
	Hám.hiti 30°C Viðkvæmur þvottur		Má fara í þurrkara. Hám.hiti í þurrkara 60°C
	Hám.hiti 40°C Viðkvæmur þvottur.		Ekki setja í þurrkara
	Hám.hiti 60°C		Þurrkið í skugga
	Aðeins klórlaus bleikiefni eru leyfð		Leggið á flatt yfirborð til að þurrka í skugga
	Ekki nota klór		

	Straujið á hámm.hita Á fótþolunni við 200°C		Þurrhreinsun með tetraklórétleni, ásamt öllum alla leysum sem eru tilgreindir undir tákninu F
	Straujið á hámm.hita Á fótþolunni við 150°C		Þurrhreinsun með tetraklórétleni, ásamt öllum alla leysum sem eru tilgreindir undir tákninu F. Viðkvæmur þvottur
	Straujið á hámm.hita Á fótþolunni við 110°C		Þurrhreinsun með vetnisóleolum (eimingarhiti á milli 150°C og 210°C, kviklímak á milli 38°C og 70°C). Viðkvæmur þvottur
	Ekki strauja		Ekki setja í fathreinsun
			Faglegur vatnsþvottur, mjúk þvottalota

Az esetleges fényviszavéró csikot, címkét, nyomot mintát, hímzést nem szabad használni.
A védőruházat élettartama függ a használat típusától, a tisztítástól, tárolástól, stb. A védőruházatot ki kell cserélni, ha már nem biztosítja az optimális szintű védelmet, pl. ha anyaga sérült, elkopott vagy elszakadt.

Ekki strauja endurskímilmband, merkiðna, myndir eða útsaum.
Eindagringar flíkurinnar veltur á tegund notkunar, hreinlæti, geymslu o.s.frv. Flíkur þarf að endurnýrja þegar þær tryggja ekki lengur hámarks hlífðarstig, t.d. ef efnið er skemmt, slitnið eða rifnið.