



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА РАБОТНО ОБЛЕКЛО



### PRISMA GREY JACKET 02000098

**Описание и категория на защита:** Работното облекло е изделие с прост дизайн, което е лично предпазно средство (ЛПС) категория 1. Работното облекло предлага защита срещу минимални рискове, и по-специално: повърхностни механични наранявания и не екстремни атмосферни условия.

**ЕС Регламент и стандарти:** Работното облекло отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425 и на стандарт EN ISO 13688:2013.

**Инструкции за носене:** Преди употреба се уверете, че сте избрали правилния размер облекло, като е препоръчително това да става чрез мерене.

Облеклото предоставя необходимата защита само ако е чисто, и е облечено, и закопчано правилно.

Преди всяка употреба внимателно проверете състоянието на облеклото: да не се използват силно замърсено или повредено облекло (раздирания, дупки и други нарушения на целостта на текстила, тегелите или други елементи на облеклото).

За осигуряване на пълна защита, след обличане всички отвори, които имат предвидено закопчаване трябва да бъдат закопчани.

**За правилна поддръжка и почистване:** следвайте инструкциите на етикета.

**Поддръжка** (символи и пиктограми):



**Съхранение и транспорт:** Да се съхранява в оригиналната опаковка, в сухи и проветриви помещения, далеч от пряка слънчева светлина, отоплителни уреди и гризачи, далеч от агресивни вещества и техните изпарения. Да се съхранява в найлонов плик. Преди складиране облеклото трябва да е напълно сухо. Не използвайте облеклото повече от 10 години след датата на производство.

**Материал:** Състав на материала ще намерите върху етикета пришит към дрехата.

При употреба облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, в такива случаи облеклото не трябва да се използва повече.

Декларацията за съответствие е налична на [www.stenso.net](http://www.stenso.net).

Производител: БУЛТЕКС 99 ЕООД, 4000 Пловдив, България, бул. Васил Априлов 31

[www.bultex99.com](http://www.bultex99.com); [www.stenso.net](http://www.stenso.net)



## USER INSTRUCTION WORKING GARMENTS



### PRISMA GREY JACKET 02000098

**Description and category of protection:** This working garment is simple design personal protective equipment (PPE) category 1 for protection against minimal risks, exclusively: superficial mechanical injury and atmospheric conditions that are not of an extreme nature.

**Regulation and standards:** The garment meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 of the standard EN ISO 13688:2013.

**Use:** It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test.


Only a clean garment can provide the appropriate protection.

Check the garment condition before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

**Wearing instruction:** All closures should be properly closed to provide full protection.

Follow the care instruction in the garment's label.

**Maintenance:**



**Storage and transport:** Store and transport garments in clean, dry conditions away from direct sunlight in plastic bag. Do not store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.

**Composition:** A fabric composition is placed in the garment's label.

Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The declaration of conformity is available on the [www.stenso.net](http://www.stenso.net).

Manufacturer: BULTEX 99 Ltd, 31 Vasil Aprilov Blvd, 4000 Plovdiv, Bulgaria,

[www.bultex99.com](http://www.bultex99.com); [www.stenso.net](http://www.stenso.net)